

VISIT...

LANZAROTE
Caliente.COM

лист 11 стр.

ТИПОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ, ИЗДЕЛИЯ И УЗЛЫ

СЕРИЯ 2.440-2

УЗЛЫ СТАЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЙ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ

ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ

ВЫПУСК 2

УЗЛЫ ПОКРЫТИЙ

ЧЕРТЕЖИ КМ

23740

СЕРИЯ 2-41

ТИПОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ, ИЗДЕЛИЯ И УЗЛЫ

СЕРИЯ 2.440-2

УЗЛЫ СТАЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЙ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ
ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ

ВЫПУСК 2

УЗЛЫ ПОКРЫТИЙ

ЧЕРТЕЖИ КМ

Разработаны

ЦНИИпроектстальконструкций им. Мельникова

Гл. инженер института

Зав. отделом

Гл. конструктор отдела

Гл. инженер проекта

В. В. Ларионов

В. Ф. Беляев

Л. К. Шувалов

И. М. Сорокина

Утверждены Главным управлением
проектирования Госстроя СССР
письмом от 14.12.88г. № 6/6-2862
и введены в действие с 01.08.89г.
приказом ЦНИИпроектстальконструкция
им. Мельникова от 12.01.89г. № 23

© ЦИТП Госстроя СССР, 1989

23749 2

Обозначение документа	Наименование	Стр.
2.440-2.2-00ПЗКМ	Пояснительная записка	4
-01КМ	Общие указания	7
-02КМ	Маркировка узлов стропильных и подстро- пильных ферм	9
-03КМ	Заводские узлы верхних поясов стропиль- ных ферм из парных уголков. Узлы I, 2	10
-04КМ	Рекомендации по расчету узлов I, 2	11
-05КМ	Монтажные стыки на сварке стропильных ферм из парных уголков. Узлы 3, 4	12
-06КМ	Монтажные стыки на сварке стропильных ферм из парных уголков. Узлы 5, 6	13
-07КМ	Рекомендации по расчету узлов 3-6	14
-08КМ	Монтажные стыки на высокопрочных болтах стропильных ферм из парных уголков. Узлы 7, 8	15
-09КМ	Монтажные стыки на высокопрочных болтах стропильных ферм из парных уголков. Узлы 9, 10.	16
-10КМ	Рекомендации по расчету узлов 7-10	17
-11КМ	Монтажные стыки на фланцах верхних поясов стропильных ферм из парных угол- ков. Узлы 11, 12	18
-12КМ	Монтажные стыки на фланцах нижних поя- сов стропильных ферм из парных уголков. Узлы 13, 14	19
-13КМ	Монтажные стыки на фланцах верхних поясов стропильных ферм с поясами из тавров. Узлы 15, 16	21
-14КМ	Монтажные стыки на фланцах нижних поясов стропильных ферм с поясами из тавров.	

Обозначение документа	Наименование	Стр.
	Узлы 17, 18	22
2.440-2.2-15КМ	Монтажные стыки на высокопрочных болтах нижних поясов стропильных ферм с поясами из тавров. Узлы 19, 20	23
-16КМ	Рекомендации по расчету узлов 19, 20	24
-17КМ	Монтажные стыки на сварке нижних поясов стропильных ферм с поясами из тавров. Узлы 21, 22	25
-18КМ	Рекомендации по расчету узлов 21, 22	26
-19КМ	Крепление связей по нижним поясам стропильных ферм. Узел 23	27
-20КМ	Соединение стропильных ферм с опорными стойками. Узлы 24, 25	28
-21КМ	Соединение стропильных ферм с опорными стойками и узлы стропильных ферм. Узлы 26-28	29
-22КМ	Соединение стропильных и подстропильных ферм с опорными стойками. Узлы 29-31	30
-23КМ	Соединение стропильных и подстропильных ферм с опорными стойками. Узлы 32-34	31
-24КМ	Соединение стропильных ферм с подстро- пильными. Узлы 35-38	32
-25КМ	Опираие стропильных ферм на колонны крайнего ряда. Узлы 39, 40	33
-26КМ	Опираие стропильной фермы на колонну крайнего ряда. Узел 41	34

Зав. отд.	Беляев		2.440 - 2.2-00КМ		
Н.контр.	Ладзь				
Гл.контр.	Шувалов				
Гл.инж.пр.	Сорокина				
Зав.груп.	Ладзь				
Проверил	Орлова				
Исполнил	Кузюкова				
Содержание			Стадия	Лист	Листов
			Р	1	2
			ЦНИИпроектстальконст- рукция им.Мельникова		

Обозначение документа	Наименование	Стр.
2.440-2.2-27KM	Опирание стропильных ферм на колонны среднего ряда. Узлы 42, 43	35
-28KM	Опирание стропильных и подстропильных ферм на колонны крайнего ряда. Узлы 44, 45	36
-29KM	Опирание стропильных и подстропильных ферм на колонну крайнего ряда. Узел 46	37
-30KM	Опирание стропильных и подстропильных ферм на колонну среднего ряда. Узел 47	38
-31KM	Опирание стропильных и подстропильных ферм на колонну среднего ряда. Узел 48	39
-32KM	Рекомендации по расчету узлов 39-48	40
-33KM	Опирание стропильных ферм с поясами из широкополочных тавров на подстропильные фермы. Узлы 49, 50	43
-34KM	Опирание стропильных ферм из парных уголков на подстропильные фермы. Узлы 51, 52	44
-35KM	Рекомендации по расчету узлов 49-52 и болтов для крепления опорной стойки к колонне	45
-36KM	Опирание стропильных ферм на железобетонные колонны. Узлы 53-55	46
-37KM	Опирание стропильных ферм на железобетонные колонны. Узлы 56, 57	47
-38KM	Узел опирания стропильных и подстропильных ферм на колонну - вариант 2.	48
-39KM	Рамное соединение стропильных ферм с поясами из широкополочных двутавров с колоннами. Узлы 58, 59	49

Обозначение документа	Наименование	Стр.
-40KM	Рамное соединение стропильных ферм с поясами из широкополочных двутавров с колоннами. Узлы 60, 61	50
-41KM	Рамное соединение стропильных ферм с поясами из широкополочных тавров с колоннами. Узлы 62, 63	51
-42KM	Рекомендации по расчету узлов 58-63	52
-43KM	Рамное соединение стропильных ферм из парных уголков с колоннами. Узлы 64, 65	55
-44KM	Рекомендации по расчету узлов 64, 65	56

2.440-2.2-00KM	Лист 2
----------------	--------

I. Введение

1.1. Настоящий выпуск содержит чертежи заводских и монтажных соединений элементов несущих конструкций покрытий с применением профилированного настила и железобетонных плит при стальных и смеканных каркасах одноэтажных производственных зданий промышленных предприятий.

1.2. Узлы связей покрытий и узлы подвешенного транспорта, а также монтажные узлы стропильных ферм из круглых электросварных труб следует принимать по типу решений, принятых в сериях типовых стальных конструкций покрытий.

1.3. В настоящем выпуске разработаны узлы монтажных соединений стропильных и подстропильных ферм с применением в поясах широкополочных тавров и парных уголков, а при рамном соединении стропильных ферм с колоннами и широкополочных двутавров.

2. Область применения

2.1. Чертежи узлов предназначены для применения в рабочих чертежах объектов на стадиях КМ и КМД в случаях, когда по обоснованным причинам невозможно применение типовых конструкций по действующим сериям.

2.2. Узлы покрытий предназначены для применения в зданиях: бескрановых, с подвесными кранами, с мостовыми опорными кранами любой грузоподъемности группы режима работы 2К-8К; возводимых:

во всех климатических районах строительства (расчетная температура наружного воздуха минус 65°C и выше);

в несейсмических районах и в районах сейсмичностью до 9 баллов включительно;

предназначенных для эксплуатации в неагрессивной и слабоагрессивной среде.

3. Состав выпуска

3.1. В выпуске приведены: схемы с маркировкой узлов стропильных и подстропильных ферм; чертежи узлов заводских и монтажных стыков стропильных ферм; узлы соединений стропильных и подстропильных ферм; узлы опирания стропильных и подстропильных ферм на колонны; рекомендации по расчету узлов стропильных и подстропильных ферм.

4. Рекомендации по применению узлов

4.1. По степени детализации разработки узлы подразделены на пять категорий.

Указания по применению узлов в чертежах КМ и КМД объектов в зависимости от категории приведены в табл. I на листе 2.

4.2. Рекомендации по расчету и конструированию узлов разработаны в соответствии с требованиями главы СНиП II-23-81 "Стальные конструкции". Неоговоренные в выпуске условные обозначения соответствуют приведенным в приложении 9 указанной главы.

4.3. Узлы разработаны для конструкций, выполняемых из углеродистой и низколегированной сталей, предусмотренных главой СНиП II-23-81 "Стальные конструкции".

5. Требования к изготовлению и монтажу

5.1. Изготовление и монтаж конструкций, разработанных с применением материалов настоящего выпуска, следует производить в соответствии с требованиями главы СНиП III-18-75 "Металлические конструкции" и СНиП 3.03.01-87 "Несущие и ограждающие конструкции".

5.2. Защиту конструкций от коррозии следует производить в соответствии с указаниями глав СНиП 2.03.11-85 "Защита строительных конструкций от коррозии" и СНиП 3.04.03-85 "Защита строительных конструкций и сооружений от коррозии".

Зав. отд.	Беляев			2.440-2.2-00ПЗКМ		
Н.контр.	Ладзъ					
Гл.констр.	Шувалов			Пояснительная записка	Стадия	Лист
Гл.инж.пр.	Сорокина				Р	1
Зав.груп.	Ладзъ				Листов	3
					ЦНИИпроектстальконструкция им.Мельникова	

Категория узлов	№ узлов	Указания по применению узлов выпуска	
		При составлении чертежей КМ	При составлении чертежей КМД
I	24-38	На схемах маркируют узлы с указанием номера узла и листа данного выпуска	Размеры деталей узлов, сварных швов и диаметры болтов принимают по заданным в узле и в соответствии с общими указаниями, приведенными на докум. ОПКМ.
II	I-22	На схемах маркируют узлы с указанием номера узла и листа данного выпуска. На чертежах со схемами задают усилия и другие необходимые расчетные данные.	Отправочные марки и узлы вычерчиваются в соответствии с узлами, приведенными в настоящем выпуске. Размеры деталей узлов, сварных швов и высокопрочных болтов определяют по заданным на чертежах КМ усилиям, с использованием формул, приведенных на листах с узлами, и в соответствии с общими указаниями, приведенными на докум. ОПКМ.
III	39-65	На схемах маркируют узлы с указанием номера узла и листа данного выпуска. По формулам, приведенным в выпуске, определяют размеры деталей, усилия для расчета сварных швов, имеющих буквенное обозначение, и диаметры болтов. Получаемые результаты вносят в таблицы, помещаемые в чертежах КМ, по формам, приведенным на листе 3 пояснительной записки.	Отправочные марки и узлы вычерчивают в соответствии с узлами, приведенными в настоящем выпуске. По таблицам с расчетными данными, приведенными в чертежах КМ и в соответствии с общими указаниями, приведенными на докум. ОПКМ, принимают размеры деталей, диаметры болтов и определяют размеры сварных швов.
IV	39-48	По изображениям узлов опирания стропильных и подстропильных ферм на колонны вычерчиваются узлы с изменением конструктивного решения оголовка колонны, опорной стойки и ее крепления в соответствии с докум. 38КМ с использованием обозначений, приведенных в узлах. По формулам, приведенным в выпуске, определяются размеры деталей, усилия для расчета сварных швов, имеющих буквенное обозначение, и диаметры болтов. Получаемые результаты вносят в таблицы, помещаемые в чертежах КМ, по формам, приведенным на листе 3 пояснительной записки.	
V	39-57	Используя изображения узлов ферм с поясами из широкополочных тавров, вычерчивают узлы ферм из парных уголков, сохраняя при этом обозначение швов и деталей. По формулам, приведенным в выпуске, определяют размеры деталей, усилия для расчета сварных швов, имеющих буквенное обозначение и диаметры болтов. Получаемые результаты вносят в таблицы, помещаемые в чертежах КМ, по формам, приведенным на листе 3 пояснительной записки	
			2.440-2.2-00ПЗКМ

Таблица расчетных данных к узлам 39...48; 53...57

Таблица 2

№ типового узла	Марка фермы	Опорное ребро поз. 1			Фасонки фермы поз. 2, поз. 3			Болты				
		t_1 , мм	b_1 , мм	Марка стали	t_2 , мм	t_3 , мм	Марка стали	d , мм	класс прочности	Марка стали	m , мм	z , мм

продолжение табл. 2

К, мм	Опорная стойка			Основа колонны												
	поз. 6		поз. 7	Марка стали	поз. 8			поз. 9			поз. 10					
	t ₆ , мм	b ₆ , мм			t ₇ , мм	t ₈ , мм	b ₈ , мм	Марка стали	t ₉ , мм	b ₉ , мм	Марка стали	t ₁₀ , мм	b ₁₀ , мм	Марка стали		

продолжение табл. 2

Основа колонны		Стенка колонны			Расчетные усилия для расчета сварных швов										
поз. 11	Марка стали	t_w , мм	t_f , мм	Марка стали	N , кН(тс)	M , кН(тс·м)	F_c , кН(тс)	F_n , кН(тс)	Q_o , кН(тс)	M_o , кН(тс·м)	Q_n , кН(тс)	N_p , кН(тс)	Q_s , кН(тс)	M_y , кН(тс·м)	Q_k , кН(тс)

Таблица расчетных данных к узлам 49... 52

Таблица 3

№ типового узла	Марка фермы	Подвеска, поз. 13			Расчетные усилия для расчета сварных швов								поз. 1, 2, 3 и болты по табл. 2	
		t_d , мм	b_d , мм	Марка стали	F_c , кН(тс)	F_{c1} , кН(тс)	F_{c2} , кН(тс)	N , кН(тс)	Q_o , кН(тс)	Q_k , кН(тс)	N_p , кН(тс)			

Таблица расчетных данных к узлу опирания стропильных
и подстропильных ферм на колонну - вариант 2

Таблица 4

по № типового узла	Марка фермы	Расчетные усилия для расчета сварных швов							
		N , кН(тс)	M , кН·м(тс·м)	M_o , кН·м(тс·м)	Q_o , кН(тс)	Q_n , кН(тс)	Q_s , кН(тс)	$Q_{ст}$, кН(тс)	N_c , кН(тс)

Таблица расчетных данных к узлам 58... 61

Таблица 5

№ типового узла	Марка фермы	Опорное ребро						Фасонки фермы поз. 3, поз. 6		
		поз. 1			поз. 7			t_3 , мм	t_6 , мм	Марка стали
		t_1 , мм	b_1 , мм	Марка стали	t_7 , мм	b_7 , мм	Марка стали			

продолжение табл. 5

Расчетные усилия для расчета сварных швов и болтов							
F_c , кН(тс)	N_p , кН(тс)	M , кН·м(тс·м)	M_n , кН·м(тс·м)	M_{np} , кН·м(тс·м)	Q_o , кН(тс)	Q_k , кН(тс)	M_y , кН·м(тс·м)

Таблица расчетных данных к узлам 62, 63

Таблица 6

№ типового узла	Марка фермы	Расчетные усилия для расчета поз. 1, 2, 3, 8, 9, 10 сварных швов и болтов						
		F_c , кН(тс)	N_p , кН(тс)	M , кН·м(тс·м)	M_n , кН·м(тс·м)	M_{np} , кН·м(тс·м)	Q_o , кН(тс)	Q_k , кН(тс)

Таблица расчетных данных к узлам 64, 65

Таблица 7

№ типового узла	Марка фермы	Расчетные усилия для расчета поз. 1, 2, 3, 4, 10 и сварных швов						
		F_c , кН(тс)	N_p , кН(тс)	M , кН·м(тс·м)	M_n , кН·м(тс·м)	M_{np} , кН·м(тс·м)	Q_o , кН(тс)	Q_k , кН(тс)

2.440 - 2.2 - 00ПЗКМ

1. При применении узлов данного выпуска в чертежах КМ и КМД следует также учитывать указания по расчету, конструированию и изготовлению, приведенные в главах СНиП II-23-81 "Стальные конструкции" и СНиП II-18-75 "Металлические конструкции".

2. При расчете узлов по формулам, приведенным в рекомендациях по расчету, значения нагрузок должны быть приняты с учетом коэффициентов сочетаний.

3. В узлах показаны принципиальные решения креплений связей покрытий.

Конкретное решение связей и их соединений с фермами и опорными стойками, а также расположение отверстий под болты для крепления связей, прогонов и фонарей принимать по сериям типовых конструкций покрытий и фонарей.

4. Толщины фасонки опорных узлов стропильных и подстропильных ферм из парных уголков определять по формулам, приведенным в рекомендациях по расчету и принимать большее из значений, полученных расчетом и указанных в табл.1.

Толщины фасонки промежуточных узлов ферм принимать по табл.1.

5. При назначении толщин фасонки необходимо учитывать, что в каждой ферме должны быть применены фасонки не более двух толщин с разницей не более 4 мм.

6. Расстояние между краями элементов решетки и пояса в узлах ферм с фасонками следует принимать по табл.2.

Сварные швы, прикрепляющие элементы решетки фермы к фасонкам, следует выводить на торец элемента на длину 20 мм.

Таблица 2


Толщина фасонки, t , мм	a , мм
8	30
10	40
12	50
14	65
16	75
18	80
20	

7. При опирании стропильных ферм на подстропильную свес опорного ребра с опорного столика не допускается.

8. Центрацию опорного узла стропильных и подстропильных ферм следует принимать по указаниям табл.3.

Таблица 3

Толщина опорного ребра t , мм	"К", мм
до 20	8
20-25	12
28-32	15
свыше 36	18



"К" - расстояние от оси центрации до наружной грани опорного ребра.

9. В узлах опирания на колонны стропильных и подстропильных ферм возможные зазоры должны заполняться монтажными прокладками, которые следует поставлять комплектно с фермами.

10. При опирании стропильных и подстропильных ферм на железобетонные колонны, в оголовках колонн должны быть предусмотрены специальные закладные детали для восприятия сосредоточенных опорных давлений.

11. В местах опирания крупнопанельных железобетонных плит верхние пояса стропильных ферм необходимо усилить накладками толщиной 12 мм при шаге ферм 6 м и толщиной 14 мм при шаге ферм 12 м.

12. В стропильных фермах с поясами из парных уголков при шаге ферм 12 м в местах опирания прогонов и фонарных панелей верхние пояса ферм должны быть усилены накладками толщиной 12 мм.

13. Материалы для сварки следует принимать по табл.55 главы СНиП II-23-81 "Стальные конструкции".

			2.440 - 2.2 - 01KM			
Зав.отд.	Беляев		Общие указания	Стадия	Лист	Листов
Н.контр.	Ладзь			Р	1	2
Гл.констр.	Шувалов			ЦНИИпроектстальконст- рукция им.Мельникова		
Гл.инж.пр.	Сорокина					
Зав.груп.	Ладзь					
Проверил						
Исполнил						

Таблица I

Расчетная температура наружного воздуха	Расчетное усилие в элементах решетки, кН (тс)							
		свыше 265	свыше 422	свыше 637	свыше 1069	свыше 1500	свыше 1932	свыше 2471
	до 265 (27,0)	до 422 (43,0)	до 637 (65,0)	до 1069 (109,0)	до 1500 (153,0)	до 1932 (197,0)	до 2471 (252,0)	до 2942 (300,0)
Толщина фасонки, мм								
Минус 40°C и выше	8	10	12	14	16	18	20	22
Ниже минус 40°C	-	8	10	12	14	-	-	-

14. Размеры сварных швов, обозначенных в выпуске буквами, следует определять расчетом.

15. В формулах по расчету сварных соединений, приведенных в выпуске, вместо коэффициентов β , R_w , γ_w следует подставлять значения коэффициентов β_z , R_{wz} , γ_{wz} или β_f , R_{wf} , γ_{wf} при расчете сварного соединения соответственно по металлу шва или металлу границы сплавления.

16. Болты следует принимать по ГОСТ 7798-70 и назначать по табл. 57 главы СНиП II-23-81 "Стальные конструкции".

17. Высокопрочные болты следует применять по ГОСТ 22353-77 из стали 40Х "Селект", гайки и шайбы к ним - по ГОСТ 22354-77 и ГОСТ 22355-77.

Технические требования к болтам, гайкам и шайбам должны удовлетворять ГОСТ 22356-77.

18. Количество болтов в узлах соединений конструкций приведено условно.

Количество болтов, их диаметры определяют в зависимости от действующих усилий по формулам, приведенным в рекомендациях по расчету. Разбивку отверстий под болты, включая высокопрочные, в поясах из парных уголков выполнять по ГОСТ 24839-81.

19. Все отверстия $\phi 23$ под болты М20, кроме болтов, определяемых расчетом и оговоренных на чертежах.

20. Высокопрочные болты рекомендуется принимать диаметром 24 мм.


21. Крепление опорной стойки к стальной колонне, при небольших усилиях в месте соединения, может осуществляться на болтах. Рекомендации по расчету болтов приведены на докум. 35КМ.

22. В формулах по расчету элементов конструкций и их соединений, приведенных в выпуске, коэффициент условия работы γ_c при его значении, равном I, опущен.


В узлах 39-65 приняты следующие условные обозначения:

- F_c - опорное давление стропильных ферм;
- F_n - опорное давление подстропильных ферм;
- N_p - усилие в опорном раскосе фермы;
- Q_c - усилие в ригеле рамы;
- Q_n - усилие, действующее вдоль здания;
- N - продольное усилие: - в опорной стойке - для узлов 39-57; в колонне - для узлов 58-65;
- M - момент: в опорной стойке - для узлов 39-57, рамный момент - для узлов 58-65;
- M_y - момент от жесткости узлов.

Шарнирное соединение стропильных ферм с колоннами
1-й вариант




Рамное соединение стропильных ферм с колоннами. Фермы с поясами из широкополочных двутавров




Фермы с поясами из широкополочных двутавров

Шарнирное соединение стропильных и подстропильных ферм с колоннами




1-1

Пояса из широкополочных двутавров




1-1

Пояса из парных уголков





2-й вариант


Стропильные фермы без монтажного стыка



Соединение стропильных ферм с подстропильными в пролете



Фермы с поясами из парных уголков




Зав. отд.	Белзев	Мас
Н. контр.	Ладзь	Ладзь
Гл. констр.	Шуралов	Шуралов
Гл. тех. пр.	Сорокина	Сорокина
Зав. груп.	Ладзь	Ладзь
Проверил	Лазарева	Лазарева
Исполнил	Клочков	Клочков

2.440 - 2.2-02KM

Маркировка узлов стропильных и подстропильных ферм



Стадия	Лист	Листов
Р		1

ИНИИпроектстальконструкция им. Мельникова





1


$$N_{п2} > N_{п1}$$



2



2



1. Общие указания приведены на докум. 01КМ.
2. Маркировка узлов приведена на докум. 02КМ.
3. Размер "а" приведен в табл. 2 на докум. 01КМ.
4. В узле 2 под накладной (поз. 1) обухом уголка к фасонке (поз. 2) не приваривать.
5. Рекомендации по расчету узлов приведены на докум. 04КМ.

Зав. отд.	Беляев	
Н. контр.	Ладз	
Гл. констр.	Шувалов	
Гл. инж. пр.	Сорокина	
Зав. групп.	Ладз	
Проверил	Лазарева	
Исполнил	Ключков	

2.440 - 2.2-03КМ

Заводские узлы верхних
поясов стропильных ферм
из парных уголков. Узлы
1, 2

Страница	Лист	Листов
Р		1
Институт стальной кон- струкций им. Мельникова		

Номер узла	Расчетный элемент (позиция)	Нагрузка или расчетное усилие	Расчетная формула
1	ш1	$0,6(N_{n1} + N_{p1} \cos \theta)^*$	$\Sigma l_{w1} = \frac{0,6(N_{n1} + N_{p1} \cos \theta)}{K_{f1} \beta R_w \gamma_w}$
	ш1'	$0,6(N_{n2} + N_{p2} \cos \theta)^*$	$\Sigma l'_{w1} = \frac{0,6(N_{n2} + N_{p2} \cos \theta)}{K'_{f1} \beta R_w \gamma_w}$
	ш2	$0,4 N_{n1}$	$l_{w2} = \frac{0,4 N_{n1}}{2 K_{f2} \beta R_w \gamma_w}$
	ш2'	$0,4 N_{n2}$	$l'_{w2} = \frac{0,4 N_{n2}}{2 K'_{f2} \beta R_w \gamma_w}$
	ш3	$0,6 N_{p1} \cos \theta$	$l_{w3} = \frac{0,6 N_{p1} \cos \theta}{2 K_{f3} \beta R_w \gamma_w}$
	1	$0,6(N_{n1} + N_{p1} \cos \theta)^*$	$b_1 = h_a + K'_{f1} + 10 \text{ см}$
			$t_1 = \frac{0,6(N_{n1} + N_{p1} \cos \theta)}{2 \delta_1 R_y}$
	2	$0,4(N_{n1} + N_{p1} \cos \theta)^*$	$t_2 = \frac{0,4(N_{n1} + N_{p1} \cos \theta)}{2 h_1 R_y}$

* Сумма алгебраическая


- Общие указания приведены на докум. ОПКМ.
- При расчете стыков значения расчетных усилий в стержнях фермы (N_n , N_p) должны быть умножены на коэффициент 1,2.
- Толщина накладки t_1 должна быть не менее указанной в п.п. II, 12 общих указаний.
- В фермах с кровлей по железобетонным плитам ширина накладки δ_1 (для узла 2) и размер $2 \delta_1 + t_2$ (для узла 1)

Номер узла	Расчетный элемент (позиция)	Нагрузка или расчетное усилие	Расчетная формула
2	ш1	$0,5(N_n + N_p \cos \theta)$	$l_{w1} = \frac{0,5(N_n + N_p \cos \theta)}{2 K_{f1} \beta R_w \gamma_w}$
	ш2	$0,5 N_n$	$l_{w2} = \frac{0,5 N_n}{2 K_{f2} \beta R_w \gamma_w}$
	ш3	$0,5 N_p \cos \theta$	$l_{w3} = \frac{0,5 N_p \cos \theta}{2 K_{f3} \beta R_w \gamma_w}$
	ш4 ш5	—	швы конструктивные
	1	$0,5(N_n + N_p \cos \theta)$	$b_1 = 2h + t_2 + 2K_{f1} + 2,0 \text{ см}$
			$t_1 = \frac{0,5(N_n + N_p \cos \theta)}{\delta_1 R_y}$
	2	$0,5(N_n + N_p \cos \theta)$	$t_2 = \frac{0,5(N_n + N_p \cos \theta)}{2 h R_y}$

должны приниматься:


- не менее 240 мм при шаге ферм 6 м;
не менее 320 мм при шаге ферм 12 м.

Зав. отд.	Беляев		2.440-2.2-04KM		
Н.контр.	Ладз		Рекомендации по расчету узлов 1, 2		
Гл.констр.	Шувалов				
Гл.инж.пр.	Сорокина				
Зав.груп.	Ладз				
Проверил	Лазарева				
Исполнил	Орлова		Стадия Лист Листов Р 1 1		
			ЦНИИпроектстальконструкция им. Мельникова		



1. Общие указания приведены на докум. 01КМ.
2. Маркировка узлов приведена на докум. 02КМ.
3. Размер "а" приведен в таблице 2 на докум. 01КМ.
4. Рекомендации по расчету стыков приведены на докум. 07КМ.

				2.440 - 2.2-05 KM	Монтажные стики на сварке стропильных ферм из парных уголков Узлы 3,4	Сталия	Лист	Листов
Зав.отд.	Беляев	<i>Беляев</i>				Р		Т
Н.контр.	Ладзь	<i>Ладзь</i>				ЦНИИ проектирования ин. Мельникова		
Гл.констр.	Шувалов	<i>Шувалов</i>						
Гл.инж.пр.	Сорокина	<i>Сорокина</i>						
Зав.груп.	Ладзь	<i>Ладзь</i>						
Проверил	Лазарева	<i>Лазарева</i>						
Исполнил	Клочков	<i>Клочков</i>						



1. Общие указания приведены на докум. 01КМ.
2. Маркировка узлов приведена на докум. 02КМ.
3. Размер "а" приведен в таблице 2 на докум. 01КМ.
4. Рекомендации по расчету стыков приведены на докум. 07КМ.

Зав. отд.	Беляев	МЗ		2.440 - 2.2 - 06KM
Н. контр.	Ладзь	МЗ		
Гл. констр.	Шувалов	Ш		
Гл. инж. пр.	Сорокина	С		
Зав. групп.	Ладзь	МЗ		
Проверил	Лазарева	Лазарева		
Исполнил	Клочков	Клочков		
Монтажные стыки на сварке стропильных ферм из парных уголков. Узлы 5,6				
Стадия	Лист	Листов		
Р		Т		
ЦНИИпроектстальконструкция им. Мельникова				


Номер узла	Рассчитываемый элемент (позиция)	Нагрузка или расчетное усилие	Расчетная формула
3,6	ш1	$0,5 N_n$	$\Sigma P_{w1} = \frac{0,5 N_n}{K_{f1} \beta R_w \gamma_w}$
	ш2	$0,4 N_n$	$P_{w2} = \frac{0,4 N_n}{2 K_{f2} \beta R_w \gamma_w}$
	ш3 ш4	—	Шбш конструктивные
	ш5	$0,4 N_n$	$K_{f5} = \frac{0,4 N_n}{4 h \beta R_w \gamma_w}$
	1	$0,5 N_n$	$\delta_1 = h + K_{f1} + 1,0 \text{ см}$
			$t_1 = \frac{0,5 N_n}{2 \delta_1 R_y \gamma_c^*}$
	2	$0,4 N_n$	$t_2 = \frac{0,4 N_n}{2 h R_y \gamma_c^*}$
	3	—	$t_3 = t_2$

Номер узла	Рассчитываемый элемент (позиция)	Нагрузка или расчетное усилие	Расчетная формула
4,5	ш1	$0,5 (N_n + N_p \cos \theta)$	$\Sigma P_{w1} = \frac{0,5 (N_n + N_p \cos \theta)}{K_{f1} \beta R_w \gamma_w}$
	ш2	$0,4 N_n$	$P_{w2} = \frac{0,4 N_n}{2 K_{f2} \beta R_w \gamma_w}$
	ш3	$0,5 N_p \cos \theta$	$P_{w3} = \frac{0,5 N_p \cos \theta}{2 K_{f3} \beta R_w \gamma_w}$
	ш4	—	Шбш конструктивный
	ш5	$0,4 (N_n + N_p \cos \theta)$	$K_{f5} = \frac{0,4 (N_n + N_p \cos \theta)}{4 h \beta R_w \gamma_w}$
	1	$0,5 (N_n + N_p \cos \theta)$	$\delta_1 = h + K_{f1} + 1,0 \text{ см}$
			$t_1 = \frac{0,5 (N_n + N_p \cos \theta)}{2 \delta_1 R_y \gamma_c^*}$
	2	$0,4 (N_n + N_p \cos \theta)$	$t_2 = \frac{0,4 (N_n + N_p \cos \theta)}{2 h R_y \gamma_c^*}$
	3	—	$t_3 = t_2$

- Общие указания приведены на докум. 01КМ.
- При расчете стыков значения расчетных усилий в стержнях фермы (N_n , N_p) должны быть умножены на коэффициент 1,2.
- Толщина накладки t_1 должна быть не менее указанной в п.п. II, 12 общих указаний.
- В фермах с кровлей по железобетонным плитам размер " $2\delta_1 + t_2$ " должен приниматься:
не менее 240 мм при шаге ферм 6 м;
не менее 320 мм при шаге ферм 12 м.


*Для узлов 3,5 - $\gamma_c = 1,0$
Для узлов 4,6 - $\gamma_c = 0,95$

Зав. отд.	Беляев		2.440-2.2-07KM			
Н.контр.	Ладзь					
Гл. констр.	Шувалов		Рекомендации по расчету узлов 3-6	Стадия	Лист	Листов
Гл. инж. пр.	Сорокина			Р		Т
Зав. групп.	Ладзь			ЦНИИпроектстальконструкция им. Мельникова		
Проверил	Лазарева					
Исполнил	Орлова					



1. Общие указания приведены на докум. 01КМ.
2. Маркировка узлов приведена на докум. 02КМ.
3. Однорядное расположение высокопрочных болтов и их количество показано условно.
4. Общая длина фасонки полуферм (поз. 3) должна быть не менее длины горизонтальной накладки (поз. 1).
5. Высокопрочные болты по диаметру болтов стыка, количество болтов определяется расчетом на величину поперечной силы.
6. Накладка t_8 , шириной не менее 240 мм при шаге ферм 6 м и не менее 320 мм при шаге ферм 12 м, устанавливается в бесфонарных зданиях и у торца фонаря, а также в зданиях с фонарем в местах расположения связей под фонарем.
7. Рекомендации по расчету стыков приведены на докум. 10КМ.

2.440 - 2.2-08KM									
Зав.отд.	Беляев		Монтажные стыки на высокопрочных болтах стропильных ферм из парных уголков. Узлы 7,8						
Н.контр.	Лады								
Гл.констр.	Шувалов								
Гл.маш.пр.	Сорокина								
Зав.групп.	Лады								
Проберин	Лазарева		<table><tr><td>Стадия</td><td>Лист</td><td>Листов</td></tr><tr><td>Р</td><td></td><td>1</td></tr></table>	Стадия	Лист	Листов	Р		1
Стадия	Лист	Листов							
Р		1							
Исполнил	Клочков								



1. Общие указания приведены на докум.ОІКМ.
2. Маркировка узлов приведена на докум.О2КМ.
3. Двухрядное расположение высокопрочных болтов и их количество показано условно.
4. Общая длина фанерок полуферм (поз.3) должна быть не менее длины горизонтальной накладки (поз.1).
5. Высокопрочные болты по диаметру болтов стыка, количество болтов определяется расчетом на величину поперечной силы.
6. Накладка $t \geq 8$, шириной не менее 240 мм при шаге ферм 6 м и не менее 320 мм при шаге ферм 12 м, устанавливается в бесфонарных зданиях и у торца фанера, а также в зданиях с фанером в местах расположения связей под фанером.
7. Рекомендации по расчету стыков приведены на докум.ІОКМ.

2.440 - 2.2 - 09KM			Монтажные стыки на высокопрочных болтах стропильных ферм из парных уголков. Узлы 9,10		
Зав.отд.	Беляев	Ма	Стадия	Лист	Листов
Н.контр.	Ладзь	Ма	Р		І
Гл.констр.	Шувалов	Ма	ЦНИИпроектстальконструкция им.Мельникова		
Гл.инж.пр.	Сорокина	Соро			
Зав.груп.	Ладзь	Ма			
Проверил	Лазарева	Лазар			
Исполнил	Клочков	Клоч			

Номер узла	Рассчитываемый элемент (позиция)		Нагрузка или расчетное усилие	Расчетная формула
7, 10	Количество высокопрочных болтов на полунакладку	по горизонтали	ΔN_n	$n = \frac{\Delta N_n \gamma_h}{2 \mu \gamma_g A_{gn} R_{gh}}$
		по вертикали	$(1-\Delta) N_n$	$n = \frac{(1-\Delta) N_n \gamma_h}{2 \mu \gamma_g A_{gn} R_{gh}}$
	1	Толщину накладок принимать большую из полученных значений	$\Psi_1 \Delta N_n$	$t_1 = \frac{\Psi_1 \Delta N_n}{2 \sigma_{p1} R_y}$
			ΔN_n	$t_1 = \frac{\Delta N_n}{2 \sigma_1 R_y}$
	2	Толщину накладок принимать большую из полученных значений	$\Psi_2 (1-\Delta) N_n$	$t_2 = \frac{\Psi_2 (1-\Delta) N_n}{2 \sigma_{p2} R_y}$
			$(1-\Delta) N_n$	$t_2 = \frac{(1-\Delta) N_n}{2 \sigma_2 R_y}$
	3			См. общие указания табл. 1

Номер узла	Рассчитываемый элемент (позиция)		Нагрузка или расчетное усилие	Расчетная формула
8, 9	Количество высокопрочных болтов на полунакладку	по горизонтали	$\Delta (N_n + N_p \cos \theta)$	$n = \frac{\Delta (N_n + N_p \cos \theta) \gamma_h}{2 \mu \gamma_g A_{gn} R_{gh}}$
		по вертикали	$(1-\Delta) (N_n + N_p \cos \theta)$	$n = \frac{(1-\Delta) (N_n + N_p \cos \theta) \gamma_h}{2 \mu \gamma_g A_{gn} R_{gh}}$
	1	Толщину накладок принимать большую из полученных значений	$\Psi_1 \Delta (N_n + N_p \cos \theta)$	$t_1 = \frac{\Psi_1 \Delta (N_n + N_p \cos \theta)}{2 \sigma_{p1} R_y}$
			$\Delta (N_n + N_p \cos \theta)$	$t_1 = \frac{\Delta (N_n + N_p \cos \theta)}{2 \sigma_1 R_y}$
	2	Толщину накладок принимать большую из полученных значений	$\Psi_2 (1-\Delta) (N_n + N_p \cos \theta)$	$t_2 = \frac{\Psi_2 (1-\Delta) (N_n + N_p \cos \theta)}{2 \sigma_{p2} R_y}$
			$(1-\Delta) (N_n + N_p \cos \theta)$	$t_2 = \frac{(1-\Delta) (N_n + N_p \cos \theta)}{2 \sigma_2 R_y}$
	3			См. общие указания табл. 1

мм

Ширина полки уголка	a	K	c	b
I00	65	-	45	90
II0	70	-	50	100
I25	80	-	55	110
I40	65	45	40	I25
I60	70	60	40	I40
I80	70	80	40	I60
200	90	80	55	I90
220	90	80	40	200
250	110	90	65	220

$$\Delta = \frac{A_{\text{горизонтальной полки уголка}}}{A_{\text{уголка}}};$$





для равнополочных уголков
 $\Delta = 0,5$

$$\Psi = 1 - \frac{N_c}{2n}, \text{ где}$$


N_c - количество болтов в ослабленном сечении полунакладки
 n - общее количество болтов в одной полунакладке
 $b_p = b$, если $(b - d_{отв} \cdot N_c) \geq 0,85 b$
 $b_p = 1,18 (b - d_{отв} \cdot N_c)$, если $(b - d_{отв} \cdot N_c) < 0,85 b$

- Общие указания приведены на докум. ОКМ.
- Диаметры болтов в верхнем и нижнем поясах следует принимать одинаковыми.


2.440 - 2.2 - 10KM			
Зав.отд.	Беляев		
Н.контр.	Ладзь		
Гл.констр.	Шувалов		
Гл.инж.пр.	Сорокина		
Зав.груп.	Ладзь		
Преворил	Лазарева		
Исполнил	Орлова		
Рекомендации по расчету узлов 7-10			
		Стария	Лист
		Р.	Листов
		I	I
ИНИИпроектстальконструкция им.Мельникова			



См. общие указания п. 1




См. указание 3



Торцы тавров срезаются
с учетом строительного подъема

1. Общие указания приведены на докум. 01КМ.
2. Маркировка узлов приведена на докум. 02КМ.
3. При значениях поперечной силы $Q < 0,25N_n$ в стыке верхних поясов ферм применяются болты обычные, при $Q > 0,25N_n$ - болты высокопрочные.
4. Поверхности трения не подлежат грунтованию и окраске, должны быть очищены от загрязнений, ржавчины и обезжирены.

				2.440 - 2.2 - 11КМ								
Зав.отд.	Белая	Мас		Монтажные стыки на фланцах верхних поясов стропильных ферм из парных уголков. Узлы 11, 12								
Н.контр.	Лазарь	Кли										
Гл.констр.	Шувалов	Шув										
Гл.инж.пр.	Сорокина	Соро										
Зав.груп.	Лазарь	Лаз										
Проверил	Лазарева	Лазаре										
Исполнил	Кликоб	Кли		<table><tr><td>Стадия</td><td>Лист</td><td>Листов</td></tr><tr><td>Р</td><td></td><td>1</td></tr></table> ЦНИИпроектстальконструкция им. Мельникова			Стадия	Лист	Листов	Р		1
Стадия	Лист	Листов										
Р		1										







1. Общие указания приведены на докум. 01КМ
2. Маркировка узлов приведена на докум. 02КМ
3. Высокопрочные болты - М24, диаметр отверстий во фланцах под высокопрочные болты - 28 мм.
4. Усилие предварительного натяжения болтов при монтажной сборке равно 239 кН (24,4 тс), допускается увеличение усилия до 10%.
5. Технологию изготовления и сборки монтажных фланцевых соединений следует принимать в соответствии с "Руководством по сборке фланцевых монтажных соединений стальных строительных конструкций" (ВНИИПромСтальконструкция, ЦНИИпроектстальконструкция", Москва, 1986 г.)

Таблица				
№ п/п	Схема фланцевого соединения Разрез 2-2	Сечение нижнего пояса фермы	Толщина флан- цев t , мм	Катег шва K_1 , мм
1	2	3	4	5
1		 100x7	25	8
2		 110x8	25	10

Зав. отд.	Беляев	<i>Беляев</i>	2.440 - 2.2 - 12КМ		
Н. контр.	Ладзь	<i>Ладзь</i>			
Гл. констр.	Шувалов	<i>Шувалов</i>	Монтажные стыки на фланцах нижних поясов стропильных ферм из парных уголков. Узлы 13, 14		
Гл. инж. пр.	Сорокина	<i>Сорокина</i>			
Зав. груп.	Ладзь	<i>Ладзь</i>	Стадия Лист Листов Р 1 2		
Проверил	Лазарева	<i>Лазарева</i>			
Исполнил	Ключков	<i>Ключков</i>	ЦНИИпроектстальконструкция им. Мельникова		


Продолжение таблицы

1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
3		 125x8	30	10	6		 150x10	40	12
4		 125x9	30	12	7		 160x11	40	14
5		 140x9 140x10	30	10	2.440-2.2-12KM Лист 2				



1. Общие указания приведены на докум. 01КМ.
2. Маркировка узлов приведена на докум. 02КМ.
3. При значениях поперечной силы $Q \leq 0,25 N_n$ в стыке верхних поясов ферм применяются болты обычные, при $Q > 0,25 N_n$ — болты высокопрочные.
4. Поверхности трения не подлежат грунтованию и окраске, должны быть очищены от загрязнений, ржавчины и обезжирены.
5. Шов двусторонний.

				2.440 - 2.2 - 13KM			
Зав. отд.	Беляев			Монтажные стыки на фланцах верхних поясов стропильных ферм с поясами из тавров. Узлы 15, 16	Стадия	Лист	Листов
Н. контр.	Ладз				Р.		I
Гл. констр.	Шувалов				ЦНИИпроектстальконструкция им. Мельникова		
Гл. ниж. пр.	Сорокина						
Зав. групп.	Ладз						
Проверил	Лазарева						
Исполнил	Клочков						



Таблица

№ п/п	Схема фланцевого соединения Разрез 2-2	Сечение нижнего пояса фермы	Толщина фланцев t_1 мм	Котел швд K_1 мм
1	2	3	4	5
1			25	8

Продолжение таблицы

1	2	3	4	5
2			25	10
3			40	10
4			40	14

Указания приведены на докум. 12КМ.



Зав.отд.	Беляев	<i>Мас</i>
Ч.контр.	Ладзь	<i>Мас</i>
Гл.констр.	Шувалов	<i>Мас</i>
Гл.маш.пр.	Сорокина	<i>Сорокина</i>
Зав.груп.	Ладзь	<i>Мас</i>
Проверил	Лазарева	<i>Лазарева</i>
Исполнил	Клочков	<i>Клочков</i>

2.440 - 2.2 - 14КМ


Монтажные стыки на фланцах нижних поясов стропильных ферм с поясами из тавров. Узлы 17, 18

Стадия	Лист	Листов
Р		1
ЦНИИпроектстальконструкция им. Мельникова		


19




20




3-3







5-5




4-4



1. Общие указания приведены на докум.01КМ.
2. Маркировка узлов приведена на докум.02КМ
3. Расположение высокопрочных болтов и их количество показано условно.
4. Размеры рисок а, б, к, с приведены на докум.16КМ.
5. Высокопрочные болты по диаметру болтов стыка; количество болтов определяется расчетом на величину поперечной силы.
6. Рекомендации по расчету узлов приведены на докум.16КМ.
7. Шов двусторонний.

				2.440 - 2.2 - 15KM			
Зав.отд.	Беляев			Монтажные стыки на высокопрочных болтах нижних поясов стропильных ферм с поясами из тавров. Узлы 19.20	Стадия	Лист	Листов
Н.контр.	Ладзь				Р		1
Гл.констр.	Шувалов				ЦНИИпроектстальконструкция им. Мельникова		
Гл.инж.пр.	Сорокина						
Зав.груп.	Ладзь						
Проверил	Лазарева						
Исполнил	Клочков						



Зав.отд.	Беляев	2.440 - 2.2 - 17KM	Стальная	Лист	Листов
Н.конто.	Ладз		Р		1
Гл.констр.	Шувалов	Монтажные стыки на сварке нижних поясов стропильных ферм с поясами из тавров Узлы 2I,22	ШИИПроектстальконст- рукция им.Мельникова		
Гл.инж.пр.	Сорокина				
Зав.груп.	Ладз				
Проверил	Лазарева				
Исполнил	Клочков				

Номер узла	Рассчитываемый элемент (позиция)		Нагрузка или расчетное усилие	Расчетная формула
21	Ш1	13ШТ- ; 15ШТ-	$\Delta (N_n + N_p \cos \alpha)$	$\ell_{w1} = \frac{\Delta (N_n + N_p \cos \alpha)}{2 K_{f1} \beta R_w \gamma_w}$
		17,5ШТ- 35ШТ-		$\ell_{w1} = \frac{\Delta (N_n + N_p \cos \alpha)}{4 K_{f1} \beta R_w \gamma_w}$
	Ш2		$(1-\Delta)(N_n + N_p \cos \alpha)$	$K_{f2} = \frac{(1-\Delta)(N_n + N_p \cos \alpha)}{2 \ell_{w2} \beta R_w \gamma_w}$
	1	13ШТ- 15ШТ	$\Delta (N_n + N_p \cos \alpha)$	$t_1 = \frac{\Delta (N_n + N_p \cos \alpha)}{\beta_1 R_y \cdot 0,95}$
		17,5ШТ- 35ШТ-		$t_1 = \frac{\Delta (N_n + N_p \cos \alpha)}{2 \beta_1 R_y \cdot 0,95}$
	2	13ШТ- 15ШТ-	—	$\delta_2 = h - (t_r + R)$
		17,5ШТ- 35ШТ-		$\delta_2 = h - (t_r + R) - 20 \text{ мм}$
2		$(1-\Delta)(N_n + N_p \cos \alpha)$	$t_2^* = \frac{(1-\Delta)(N_n + N_p \cos \alpha)}{2 \delta_2 R_y \cdot 0,95}$	

Номер узла	Рассчитываемый элемент (позиция)		Нагрузка или расчетное усилие	Расчетная формула
22	Ш1	13ШТ- 15ШТ-	ΔN_n	$\ell_{w1} = \frac{\Delta N_n}{2K_f \beta R_w \gamma_w}$
		17,5ШТ- 35ШТ-		$\ell_{w1} = \frac{\Delta N_n}{4K_f \beta R_w \gamma_w}$
		Ш2		$K_{f2} = \frac{(1-\Delta) N_n}{2\ell_{w2} \beta R_w \gamma_w}$
	1	13ШТ- 15ШТ-	ΔN_n	$t_1 = \frac{\Delta N_n}{\beta_1 R_y \cdot 0,95}$
		17,5ШТ- 35ШТ-		$t_1 = \frac{\Delta N_n}{2\beta_1 R_y \cdot 0,95}$
	2	—		$\delta_2 = h - (t_1 + R)$
		$(1-\Delta) N_n$		$t_2^* = \frac{(1-\Delta) N_n}{2\beta_2 R_y \cdot 0,95}$

* толщину накладки (поз. 2) принимать по толщине сварного шва Ш2 с последующей проверкой по данной формуле

$$\Delta = \frac{A_{\text{толщи накладки}} + R \delta_r}{A_{\text{толщи накладки}}}$$

где:


R — радиус закругления,
 δ_r — толщина стенки толчка

1. Общие указания приведены на докум. ОИКМ



2. При расчете стыков значения расчетных усилий в стержнях фермы (N_n , N_p) должны быть умножены на коэффициент 1,2.

Зав. отд.	Белая		2.440 - 2.2 - 18KM		
Н.контр.	Ладзь				
Гл.констр.	Шувалов		Рекомендации по расчету узлов 21, 22	Стадия	Лист
Гл.инж.пр.	Сорокина			Р	I
Зав.груп.	Ладзь			ЦНИИпроектстальконструкция им. Мельникова	
Проверил	Лазарева				
Исполнил	Орлова				


23





1-1



1-1









1-1








1. Общие указания приведены на докум. ОИМ.
2. Маркировка узла приведена на докум. ОЗМ.
3. В узле схемы и сечения связей, количество болтов показаны условно.

Зав. отд.	Беляев	<i>Беляев</i>	2.440-2.2-19KM		
Н. контр.	Ладзь	<i>Ладзь</i>	Крепление связей по нижним поясам стропильных ферм. Узел 23		
Гл. констр.	Шувалов	<i>Шувалов</i>			
Гл. инж. пр.	Сорокина	<i>Сорокина</i>			
Зав. груп.	Ладзь	<i>Ладзь</i>			
Проверил	Лазарева	<i>Лазарева</i>			
Исполнил	Клочков	<i>Клочков</i>	Стадия Р Лист I Листов I		
			ЦНИИпроектстальконструкция им. Мельникова		










1. Общие указания приведены на докум. ОІКМ.
2. Маркировка узлов приведена на докум. ОЗКМ.
3. В фасонке фермы отверстие $\phi 28$; в шайбе $\phi 23$ под болты М20.
4. Сечение опорных стоек из прокатного двутавра и поясов ферм из широкополочного тавра показаны условно.

Зав. отд.	Беляев		2.440 - 2.2-20КМ		
Н. контр.	Ладзь		Соединение стропильных ферм с опорными стойками. Узлы 24, 25		
Гл. констр.	Шувалов				
Гл. инж. пр.	Сорокина				
Зав. групп.	Ладзь				
Проверил	Лазарева				
Исполнил	Клочков				
			Стадия	Лист	Листов
			Р		1
			ЦНИИпроектстальконструкция им. Мельникова		







1. Общие указания приведены на докум. 01КМ.
2. Маркировка узлов приведена на докум. 02КМ.
3. В фасонке фермы отверстие $\phi 29$, в шайбе отверстие $\phi 23$, под болты М20.
4. Сечение опорной стойки из прокатного двутавра и сечения поясов ферм показаны условно.
5. Узел "В" приведен на докум. 20КМ.
6. Размер "а" приведен в табл. 2 докум. 01КМ.
7. Разрез 2-2 приведен на докум. 20КМ.

2.440 - 2.2 - 21КМ			
Зав.отд.	Беляев		
Н.контр.	Ладзъ		
Гл.констр.	Шувалов		
Гл.инж.пр.	Сорокина		
Зав.груп.	Ладзъ		
Прог.рил.	Лазарева		
Исполнил	Клочков		
Соединение стропильных ферм с опорными стойками и узлы стропильных ферм. Узлы 26-28.			Стадия
			Р
			Лист
			Листов
			1
ЦНИИпроектстальконструкция им. Мельникова			



1. Общие указания приведены на докум. 01КМ.
2. Маркировка узлов приведена на докум. 02КМ.
3. В фасанке фермы отверстие $\phi 28$, в шайбе отверстие $\phi 23$ под болты М20.
4. Сечение опорных стоек из прокатного двутавра показано условно.
5. Узел "В" приведен на докум. 20КМ.
6. Разрез 4-4 приведен на докум. 21КМ.


				2.440 - 2.2-22KM			
Зав.отд.	Беляев	<i>Беляев</i>		Соединение стропильных и подстропильных ферм с опорными стойками. Узлы 29-31	Стадия	Лист	Листов
Н.контр.	Ладзь	<i>Ладзь</i>			Р		1
Гл.констр.	Шувалов	<i>Шувалов</i>			ЦНИИпроектстальконст- рукция им.Мельникова		
Гл.инж.лп.	Сорокина	<i>Сорокина</i>					
Зав.груп.	Ладзь	<i>Ладзь</i>					
Проверил	Лазарева	<i>Лазарева</i>					
Исполнил	Ключков	<i>Ключков</i>					







1. Общие указания приведены на докум. 01КМ.
2. Маркировка узлов приведена на докум. 02КМ.
3. В фасонке фермы отверстие $\varnothing 28$, в шайбе отверстие $\varnothing 23$, под болты М20.
4. Сечение опорных стоек из прокатного двутавра и сечение поясов ферм из широкополочного тавра в узле 32 показано условно.
5. Узел "В" и разрез 2-2 приведены на докум. 20КМ.
6. Разрез 3-3 приведен на докум. 22КМ.
7. Разрез 5-5 приведен на докум. 22КМ.

Зав. отд.	Беляев		2.440 - 2.2-23КМ		
Н. контр.	Ладзь				
Гл. констр.	Шувалов		Соединение стропильных и подстропильных ферм с опорными стойками. Узлы 32-34	Сталли	Лист
Гл. инж. пр.	Сорокина			Р	Листов
Зав. груп.	Ладзь				1
Проверил	Лазарева			ШНИИпроектстальконструкция им. Мельникова	
Исполнил	Клочков				

при железобетонных плитах 1-1 при профилированном настиле




при железобетонных плитах 3-3 при профилированном настиле




1. Общие указания приведены на докум. 01КМ.
2. Маркировка узлов приведена на докум. 02КМ.
3. В фасонке фермы отверстие $\phi 28$, в шайбе отверстие $\phi 23$ под болты М20.
4. Сечение опорных стоек из прокатного двутавра показано условно.
5. Узел "В" приведен на докум. 20КМ.

2.440-2.2-24КМ			
Зав. отд.	Беляев		
Н. контр.	Ладз		
Гл. констр.	Шувалов		
Гл. инж. пр.	Сорокина		
Зав. групп.	Ладз		
Проверил.	Лазарева		
Исполнил	Клочков		
Соединение стропильных ферм с подстропильными. Узлы 35-38.		Стадия	Лист
		Р	1
ЦНИИпроектстальконструкция им. Мельникова			




1. Общие указания приведены на докум. 01КМ.
2. Маркировка узлов приведена на докум. 02КМ.
3. Отверстия в плите опорной стойки $\varnothing 30$, отверстия в пайках $\varnothing 23$ под болты М20.
4. Размер "а" приведен в табл. 2 на докум. 01КМ.
5. На ребре (поз. 8) угол не срезать.
6. Узел "Д" приведен на докум. 26КМ.
7. При усилиях в месте соединения опорной стойки с оголовком колонны, превышающих несущую способность швов-крепления Ш15, конструктивное решение оголовка колонны, опорной стойки и ее крепление принимать по докум. 38КМ.
8. Сечения поясов ферм из широкополочных тавров показаны условно.
9. Рекомендации по расчету приведены на докум. 32КМ.




2.440 - 2.2-25KM			
Зав. отд.	Беляев		
Н. контр.	Ладз		
Гл. констр.	Шувалов		
Гл. инж. пр.	Сорокина		
Зав. групп.	Ладз		
Проверил	Лазарева		
Исполнил	Клочков		
Опирающие стропильные фермы на колонны крайнего ряда. Узлы 39, 40			
Сталь	Лист	Листов	
Р		1	
ЦНИИпроектстальконструкция им. Мельникова			

41





2-2

३-३










1-1





1. Общие указания приведены на докум.01КМ
2. Маркировка узла приведена на докум.02КМ
3. Отверстия в плите опорной стойки $\varnothing 30$, отверстия в шайбах $\varnothing 23$ под болты М20.
4. Размер "а" приведен в табл.2 на докум.01КМ
5. На ребре (поз.8) угол не срезать.
6. При усилиях, в месте соединения опорной стойки с оголовком колонны, превышающих несущую способность швов крепления Ш15, конструктивное решение оголовка колонны, опорной стойки и ее крепление принимать по докум.38КМ.
7. Сечения поясов ферм из широкополочных тавров показаны условно.
8. Рекомендации по расчету приведены на докум.32КМ.

Зав.отд.	Беляев			2.440 - 2.2-26KM			
Н.контр.	Ладаз						
Гл.констр.	Шувалов						
Гл.инж.пр.	Сорокина						
Зав.груп.	Ладаз						
Проверил	Лазарева						
Исполнил	Клочков						
				Опираение стропильной фермы на колонну крайнего ряда. Узел 4И	Стадия	Лист	Листов
					Р		1
					ЦНИИпроектстальконструкция им.Мельникова		



1. Общие указания приведены на докум. 01КМ.
2. Маркировка узлов приведена на докум. 02КМ.
3. Отверстия в плите опорной стойки $\phi 30$, отверстия в шайбах $\phi 23$ под болты М20.
4. Размер "а" приведен в табл. 2 на докум. 01КМ.
5. На ребре (поз. 8) угол не срезать.
6. Узел "Д" приведен на докум. 26КМ.
7. При усилиях, в месте соединения опорной стойки с оголовком колонны, превышающих несущую способность швов крепления ШП5, конструктивное решение оголовка колонны, опорной стойки и ее крепление принимать по докум. 38КМ.
8. Сечения поясов ферм из широкополочных тавров показаны условно.
9. Рекомендации по расчету приведены на докум. 32КМ.


				2.440 - 2.2-27KM			
Зав.отд.	Беляев			Опирание стропильных ферм на колонны среднего ряда. Узлы 42,43	Стадия	Лист	Листов
Н.контр.	Ладзь				Р		1
Гл.констр.	Шувалов				ЦНИИпроектстальконст- рукция им.Мельникова		
Гл.изж.пл.	Сорокина						
Зав.груп.	Ладзь						
Проверил	Лазарева						
Исполнил	Клочков						



1. Общие указания приведены на докум. 01КМ.
2. Маркировка узлов приведена на докум. 02КМ.
3. Отверстия в плите опорной стойки $\varnothing 30$, отверстия в шайбах $\varnothing 23$ под болты М20.
4. Размер "а" приведен в табл. 2 на докум. 01КМ.
5. На ребре (поз. 8) угол не срезать.
6. Узел "Д" приведен на докум. 26КМ; разрез 2-2 приведен на докум. 29КМ.
7. Шов III под опорным ребром подстропильной фермы на участке $B_{пл} + 2$ см не варить.
8. При усилении в месте соединения опорной стойки с оголовком колонны, превышающих несущую способность швов крепления III 5, конструктивное решение оголовка колонны, опорной стойки и ее крепление принимать по докум. 38КМ.
9. Сечения поясов ферм из широкополочных тавров показаны условно.
10. Рекомендации по расчету приведены на докум. 32КМ.


				2.440 - 2.2-28KM			
Зав.отд.	Беляев			Опирающие стропильных и подстропильных ферм на колонны крайнего ряда. Узлы 44,45	Стальная	Лист	Листов
Н.конт.	Ладз				Р		1
Гл.конст.	Шувалов				ЦНИИпроектстальконструкция им. Мельникова		
Гл.хвж.пр.	Сорокина						
Зав.груп.	Ладз						
Проверил	Лазарева						
Исполнил	Клочков						

46





1. Общие указания приведены на докум. 01КМ.
2. Маркировка узла приведена на докум. 02КМ.
3. Отверстия в плите опорной стойки $\phi 30$, отверстия в шайбах $\phi 23$ под болты М20.
4. Размер "а" приведен в табл. 2 на докум. 01КМ.
5. На ребре (поз. 8) угол не срезать.
6. Узел "Д" приведен на докум. 26КМ.
7. Шов ШЛ под опорным ребром подстропильной фермы на участке $B_{ш} + 2$ см не варить.
8. При усилиях, в месте соединения опорной стойки с оголовком колонны, превышающих несущую способность швов крепления ШЛ5, конструктивное решение оголовка колонны, опорной стойки и ее крепление принимать по докум. 38КМ.
9. Сечения поясов ферм из широкополочных тавров показаны условно.
10. Рекомендации по расчету приведены на докум. 32КМ.


2.440 - 2.2-29КМ			
Зав. отд.	Беляев		Опирающие стропильные и подстропильные фермы на колонну крайнего ряда. Узел 46
Н. контр.	Лазарь		
Гл. конст.	Шувалов		
Гл. инж. л.	Сорокина		
Зав. груп.	Лазарь		
Проверил	Лазарева		Стадия Лист Листов Р 1 ЦНИИпроектстальконструкции им. Мельникова
Исполнил	Клочков		






1. Общие указания приведены на докум.01КМ.
2. Маркировка узла приведена на докум.02КМ.
3. Отверстия в плите опорной стойки $\phi 30$, отверстия в шайбах $\phi 23$ под болты М20.
4. Размер "а" приведен в табл.2 на докум.01КМ.
5. Разрез I-I приведен на докум.29КМ.
6. Узел "Д" приведен на докум.26КМ.
7. Шов IIII под опорным ребром подстропильной фермы на участке $b_{op} + 2cm$ не варить.
8. При усилиях в месте соединения опорной стойки с оголовком колонны, превышающих несущую способность швов крепления III5, конструктивное решение оголовка колонны, опорной стойки и ее крепление принимать по докум.38КМ.
9. Сечения поясов ферм из широкополочных тавров показаны условно.
10. Рекомендации по расчету приведены на докум.32КМ.




2.440-2.2-30КМ			Опирающие стропильные и подстропильные фермы на колонну среднего ряда. Узел 47		
Зав.отд.	Беляев				
Н.контр.	Ладзь				
Гл.констр.	Шувалов				
Гл.инж.пр.	Сорокина				
Зав.груп.	Ладзь				
Проверил	Лазарева				
Исполнил	Клочков				
			Стадия	Лист	Листов
			Р		1
			ЦНИИпроектстальконструкция им.Мельникова		







Расчет опорной фанки стропильной и подстропильной фермы* по п. 2.3					Дополнительная проверка стенки опорной стойки при наличии подстропильной фермы в месте присоединения к стойке по колоннам				
Нагрузка	Ферма с поясами из широкополочных проф	Ферма с поясами из парных уголков	Расчетная формула		Примечание	Расчетная схема	Расчетные усилия		Расчетная формула
			с поясами из проф	с поясами из уголков			R	M	
F _c Q _c N _p			$t_2 \approx d_1$ $t_3 = t_2$ $\frac{N_p}{l_s t_2} \leq R_s$ $\frac{F_c}{(l_1 - 1) t_2} \leq R_s$	$t_2 = \frac{N_p}{l_s R_s}$ $t_2 = \frac{F_c}{(l_1 - 1) R_s}$ $t_2 = \frac{Q_c}{2(l_1 - 1) R_y \cdot 0.95}$	Принимать большее из значений		$R = 0.5 \cdot Q_n$ $M = \frac{R \cdot a}{2}$	$W = \frac{l_m t_2^2}{6}$	$\frac{M}{W} \leq R_y$
* При расчете опорной фанки подстропильной фермы в формулах вместо F_c и Q_c принимать соответственно F_n и Q_n. Разрезы 3-3, 4-4, 5-5 приведены на листе 2.									
Зав. отд. Беляев Н. контр. Ладзь Гл. констр. Шувалов Гл. инж. пр. Сорокина Зав. групп. Ладзь Проверил Лазарева Исполнил Орлова						2.440 - 2.2 - 32KM Рекомендации по расчету узлов 39-48			
						Стадия	Лист	Листов	
						P	1	3	
						ЦНИИпроектстальконструкция им. Мельникова			



Торцы опорных
ребер стравать



D и S - размеры головки
болта

Расчет опорного ребра и полки стойки, поз. 1, поз. 6						
Нагрузка	Расчетная схема	Расчетное усилие				t_1, t_5
		R_A	N_B	M_1	M_2	
$F = F_c$ $F = F_n$ $Q = Q_c$ $Q = Q_n$		$\frac{Q}{2n} + \frac{Q \cdot e_i}{2(n-1)m}$	$\frac{2R_A l^3}{a_7(3l^2 - a_7^2)}$	$\frac{R_A l a_7(l + a_7)}{3l^2 - a_7^2}$	$\frac{R_A a_7^2(3l - a_7)}{3l^2 - a_7^2}$	$t_1 = \frac{F}{b_1 R_y}$ $t_{1,5} = \sqrt{\frac{6M_1}{c R_y}}$ $t_{1,5} = \sqrt{\frac{6M_2}{(c - d_0) R_y}}$ Принимать большее из значений
		n - количество болтов на одной стороне	Для поз. 1	$l = l_5, a = a_5$	Для поз. 6	$l = l_5; a = a_5$

Расчет элементов оголовка колонны



Проверка ребра поз. 8			Проверка столика поз. 9		Дополнительная проверка стенки колонны t_w				Проверка столика поз. 10		поз. 11		
нагрузка	b_8	t_8	b_9	t_9	нагрузка	ℓ_{ef}	расчетная формула		примечание		b_{10}	t_{10}	t_{11}
F_c	$b_8 = \frac{b_{1c}}{2} + 3\text{см}$	$t_8 = \frac{1.2F_c}{2b_8 R_p}$ $t_8 \geq t_1$	$b_9 = b_{1c} + 6\text{см}$	$t_9 = \frac{F_c}{b_9 R_p}$ $t_9 \geq a_9 + 2\text{см}$	N F_c F_n	$\ell_{ef} = b_{1c} + 12\text{см}$	$\sigma = \frac{2F_n + N}{\ell_{ef} t_w} \leq R_p$		при $\sigma > R_p$ необходима установка столика поз. 10		$b_{10} = b_{1c}$	$t_{10} = \frac{(F_n + 0.5N) - 0.5t_w \ell_{ef} R_p}{b_{10} R_p}$	$t_{11} \geq 2b_8 \sqrt{\frac{R}{E}}$
							крайний ряд колонн	средний ряд колонн	при $\tau > R_s$ в стенке колонны следует делать вставку требуемой толщины на участке $\ell_8 + 10t_w$				
							$\tau = \frac{F_c}{2\ell_8 t_w} \leq R_s$						
							$\tau = \frac{2F_c R_f}{\ell_8 t_w k} \leq R_s$						

* $c = 2a + S$ при $2a + S \leq m$
 $c = m$ при $2a + S > m$

A_k - площадь сечения колонны
 A_f - площадь полки колонны

Обозначение шва	Расчетное усилие	Длина шва, ℓ_w	Катет шва K_f , расчетная формула	Примечание
Ш1	$F = F_c, F = F_n$ $Q = Q_c, Q = Q_n$	$\ell_{w1} = \ell_1 - 1 \text{ см}$	$K_{f1} = \sqrt{\left(\frac{F}{2\ell_{w1}\beta R_w \gamma_w}\right)^2 + \left[\frac{Q}{4(\sigma_1 - 1)\beta R_w \gamma_w}\right]^2}$	
Ш5	—	$\ell_{w5} = 2\ell_3$	$K_{f5} = K_{f1}$	
Ш11	N, M, Q_c $M_d = Q_c \cdot a_1$	$\ell_{w11} = 2h_7$	$\tau_{w11} = \sqrt{\left(\frac{Q_c}{A_{w11} + A_{w12}}\right)^2 + \left[\frac{N}{A_{w11} + A_{w12}} + \frac{(M + M_d)y_2}{J_x}\right]^2} \leq R_w \gamma_w$	$A_{w11}; A_{w12}; J_x$ — см. рис. 1 или рис. 2 Q_n — учитывать только в местах расположения вертикальных связей по колоннам.
	N, M, Q_c, Q_n $M_d = Q_c \cdot a_1$	$\ell_{w11} = 2(h_7 - \delta_{1n} - 2 \text{ см})$	$\tau_{w11} = \sqrt{\left(\frac{Q_c}{A_{w11} + A_{w12}}\right)^2 + \left[\frac{N + Q_n}{A_{w11} + A_{w12}} + \frac{(M + M_d)y_2}{J_x}\right]^2} \leq R_w \gamma_w$	
Ш12	N, M, Q_c $M_d = Q_c \cdot a_1$	$\ell_{w12} = 2(\delta_6 - t_7) + 2\delta_6$	$\tau_{w12} = \frac{N + Q_c}{A_{w11} + A_{w12}} + \frac{(M + M_d)y_1}{J_x} \leq R_w \gamma_w$	Для предварительного расчета швов принять $K_{f12} = K_{f12} \leq 1,2 t_7$. При недостаточной несущей способности швов увеличить катет K_{f12}
	N, M, Q_c, Q_n $M_d = Q_c \cdot a_1$		$\tau_{w12} = \sqrt{\left(\frac{Q_n}{A_{w11} + A_{w12}}\right)^2 + \left[\frac{N + Q_c}{A_{w11} + A_{w12}} + \frac{(M + M_d)y_1}{J_x}\right]^2} \leq R_w \gamma_w$	
Ш13	Q_8	$\ell_{w13} = 2(\delta_n - t_7)$	$K_{f13} = \frac{Q_8}{\ell_{w13}\beta R_w \gamma_w}$	Катет шва определяется расчетом только в местах расположения вертикальных связей по колоннам.
Ш14 см. докум. 25...27, 36	Q_8	ℓ_{w14} см. докум. 25...27, 36	$K_{f14} = \frac{Q_8}{2\ell_{w14}\beta R_w \gamma_w}$	
Ш15	$M, Q_c; M_d = Q_c \cdot a_1$	$\ell_{w15} = \ell_n$	$K_{f15} = \sqrt{\left(\frac{Q_c}{2\ell_{w15}\beta R_w \gamma_w}\right)^2 + \left[\frac{3(M + M_d)}{E^* \beta R_w \gamma_w}\right]^2}$	При недостаточной несущей способности швов Ш15 крепление опорной стойки к оголовку колонны принимается по докум. 38
	$M, Q_c, Q_n; M_d = Q_c \cdot a_1$	ℓ_{w15}	$K_{f15} = \sqrt{\left(\frac{Q_c}{2\ell_{w15}\beta R_w \gamma_w}\right)^2 + \left[\frac{3(M + M_d)}{E^* \beta R_w \gamma_w} + \frac{Q_n}{2\ell_{w15}\beta R_w \gamma_w}\right]^2}$	
Ш16	F_c	$\ell_{w16} = 85\beta_f K_{f16}$	$K_{f16} = \sqrt{\frac{1,5 F_c}{340\beta_f \beta R_w \gamma_w}}$	
Ш17	F_c	$\ell_{w17} = 85\beta_f K_{f17}$	$K_{f17} = \sqrt{\frac{1,5 F_c}{170\beta_f \beta R_w \gamma_w}}$	
Ш18	F_n	$\ell_{w18} = 85\beta_f K_{f18}$	$K_{f18} = \sqrt{\frac{1,5 F_n}{170\beta_f \beta R_w \gamma_w}}$	
Ш19	Q_k F_{w19} — см. табл. на данном листе	$\ell_{w19} = 85\beta_f K_{f19}$	$\tau_{w19} = \frac{Q_k S_f}{2K_{f19}\beta J_k} + \frac{F_{w19}}{170\beta_f K_{f19}^2 \beta} \leq R_w \gamma_w$	Q_k — поперечная сила в колонне J_k — момент инерции сечения колонны S_f — статический момент полки колонны


Номер узла	$F_{ш19}$	Номер узла	$F_{ш19}$
39	$\frac{F_c (A_k - A_f)}{A_k}$	44	$\frac{F_c (A_k - A_f)}{A_k}$ или $\frac{(F_c + N + 2F_n) A_f}{A_k}$
40, 41	$\frac{(F_c + N) A_f}{A_k}$	45, 46	$\frac{(F_c + N + 2F_n) A_f}{A_k}$
42	$\frac{F_c (A_k - A_f)}{A_k}$ или $\frac{(2F_c + N) A_f}{A_k}$	47	$\frac{F_c (A_k - A_f)}{A_k}$ или $\frac{(2F_c + N + 2F_n) A_f}{A_k}$
43	$\frac{2(F_c + N) A_f}{A_k}$	48	$\frac{(2F_c + N + 2F_n) A_f}{A_k}$




49

Ц.т. верхнего пояса
стропильной фермы

Монтажная прокладка



2-2


См. общие
указания п. 3См. общие
указания п. 3ш21 шов с вальней
стороны

См. указание 3

50

Ц.т. верхнего пояса
стропильной фермы

Монтажная прокладка




E


Опорное ребро

Плоскости стропов

Опорный столик

Опорный столик, поз. 12
Вариант 2Между швами
не менееЦ.т. верхнего пояса
стропильной фермы

Монтажная прокладка



1. Общие указания приведены на докум. 01КМ.

2. Маркировка узлов приведена на докум. 02КМ.

3. При назначении высоты опорного столика (поз. 12) учитывать перевозочный габарит подстропильной фермы.

4. Свес опорного ребра стропильной фермы с опорного столика не допускается.

5. Рекомендации по расчету приведены на докум. 32КМ, 35КМ.





2.440-2.2-33КМ

Зав. отд.	Белая			
Н. контр.	Ладья			
Гл. констр.	Шувалов			
Гл. тех. л.	Сорокина			
Зав. груп.	Ладья			
Проверил	Лазарева			
Исполнил	Ключков			



Опирающие стропильные фермы
с поясами из широкополоч-
ных тавров на подстропиль-
ные фермы.
Узлы 49, 50

Стадия	Лист	Листов
Р		1

ЦНИИпроектстальконст-
рукция им. Мельникова



Опорный столик, поз. 12
вариант 2



1. Общие указания приведены на докум. 01КМ
2. Маркировка узлов приведена на докум. 02КМ
3. При назначении высоты опорного столика (поз. 12) учитывать перевозочный габарит подстропильной фермы.
4. Свес опорного ребра стропильной фермы с опорного столика не допускается.
5. Рекомендации по расчету приведены на докум. 32КМ, 35КМ


				2.440 - 2.2-34KM			
Зав.отд.	Беляев	И.И.		Опирание стропильных ферм из парных уголков на под- стропильные фермы. Узлы 51,52	Стадия	Лист	Листов
Н.контр.	Лалаз	И.И.			Р		1
Гл.констр.	Шувадов	И.И.			ЦНИИпроектстальконст- рукция им.Мельникова		
Гл.инж.пр.	Сорокина	И.И.					
Зав.груп.	Лалаз	И.И.					
Проверил	Лазарева	И.И.					
Исполнил	Клочков	И.И.					

Рекомендации по расчету узлов 49...52

Обозначение шва		Расчетное усилие	Длина шва, ℓ_w	Катет шва, K_f	Примечание
Ш20		F_c	$\ell_{w20} = 85 \beta_f K_{f20}$	$K_{f20} = \sqrt{\frac{F_c}{170 \beta_f \beta R_w \gamma_w}}$	—
Ш21	крайний ряд	$N_{w21} = \frac{F_c (0.5 h_c + t_{13} + 0.5 t_{12})}{h_f}$	$\ell_{w21} = b_{13}$ для узлов 49...52	$K_{f21} = \frac{N_{w21}}{\ell_{w21} \beta R_w \gamma_w}$	—
	средний ряд	$N_{w21} = \frac{(F_{c1} - F_{c2}) (0.5 h_c + t_{13} + 0.5 t_{12})}{h_f}$, при $F_{c1} > F_{c2}$			—
		$F_{c1} - F_{c2}$			конструктивный шов
Ш22		$1.5 F_c$	$\sum \ell_{w22}$	$K_{f22} = \frac{1.5 F_c}{\sum \ell_{w22} \beta R_w \gamma_w}$	—
Ш23		$1.5 F_c$	$\sum \ell_{w23}$	$K_{f23} = \frac{1.5 F_c}{\sum \ell_{w23} \beta R_w \gamma_w}$	—
Ш24		крайний ряд: N, F_c средний ряд: $N, F_c = F_{c1} + F_{c2}$	$\ell_{w24} = 85 \beta_f K_{f24}$	$K_{f24} = \sqrt{\frac{N + F_c}{170 \beta_f \beta R_w \gamma_w}}$	N — продольная сила в стойке подстропильной фермы

Рекомендации по расчету подвески, поз. 13

Нагрузка	b_{13}	t_{13}
F_c	$b_{13} = b_1 + 4 \text{ см}$	$t_{13} = \frac{F_c}{b_{13} \cdot R_y \cdot 0.95}$



Рекомендации по расчету болтов для крепления опорной стойки к колонне

Нагрузка	При наличии подстропильной фермы		При отсутствии подстропильной фермы	
	Расчетное усилие на болт, N_b	Расчетная формула	Расчетное усилие на болт, N_b	Расчетная формула
$Q_c, Q_n, M; N_{min}$	$N_b = \frac{Q_c}{4}; \quad N_b = \frac{Q_n}{4}$	$\frac{4 N_b}{\pi d^2} \leq R_{bs} \gamma_b$, где d — диаметр болта, γ_b — коэффициент условий работы, принимаемый по табл. 35 СНиП 2-23-81*	$N_b^s = \frac{Q_c}{4};$ $N_b^p = \frac{(M + Q_c \cdot a_1^*) \ell_1}{2(\ell_1^2 + \ell_2^2)} - \frac{N_{min}}{4}$, ℓ_1, ℓ_2 см, рисунок	$\frac{4 N_b^s}{\pi d^2} \leq R_{bs} \gamma_b$ $\frac{N_b^p}{A_{bn}} \leq R_{bt}$, где A_{bn} — площадь сечения болта нетто

* a_1 — расстояние от ц.т. сечения нижнего пояса стропильной фермы до верха плиты оголовка колонны для ферм с поясами из широкополочных тавров и парных уголков;

Общие указания приведены на докум. 01КМ



2.440 - 2.2-35KM

Рекомендации по расчету узлов 49...52 и болтов для крепления опорной стойки к колонне

Стация	Лист	Листов
Р.		1
ЦНИИпроектстальконструкция им. Мельникова		

Зав. отд.	Беляев	
Н. контр.	Ладзь	
Гл. констр.	Шувалов	
Гл. инж. лр.	Сорокина	
Зав. групп.	Ладзь	
Проверил	Лазарева	
Исполнил	Орлова	

				2.440 - 2.2-36 KM			
Зав.отд.	Беляев	<i>Беляев</i>		Опирающие стропильных ферм на железобетонные колонны. Узлы 53-55	Стадия	Лист	Листов
Н.контр.	Ладзь	<i>Ладзь</i>			Р		1
Гл.констр.	Шувалов	<i>Шуш</i>			ЦНИИпроектстальконст- рукция им.Мельникова		
Гл.инж.лр.	Сорокина	<i>Сорокина</i>					
Зав.груп.	Ладзь	<i>Ладзь</i>					
Проверил	Лазарева	<i>Лазарева</i>					
Исполнил	Клочков	<i>Клочков</i>					




1. Общие указания приведены на докум. 01КМ.
2. Маркировка узлов приведена на докум. 02КМ.
3. Отверстия в плите опорной стойки $\varnothing 30$, отверстия в шайбах $\varnothing 21$ под болты М18.
4. Размер "а" приведен в табл. 2 на докум. 01КМ.
5. Узел "Д" приведен на докум. 26КМ.
6. Шов IIII под опорным ребром подстропильной фермы на участке $b_{10} + 2 \text{ см}$ не варить.
7. Закладные детали в железобетонной колонне должны быть рассчитаны на восприятие поперечной силы Q_c и момента $M = Q_c \cdot a$.
8. При усилиях, в месте соединения опорной стойки с оголовком колонны, превышающих несущую способность швов крепления IIII, конструктивное решение оголовка колонны, опорной стойки и ее крепление принимать по докум. 38КМ.
9. Сечения поясов ферм из широкополочных тавров показаны условно.
10. Рекомендации по расчету приведены на докум. 32КМ.

Зав. отд.	Беляев				
Н. контр.	Ладзь				
Гл. констр.	Шувалов				
Гл. инж. пр.	Сорокина				
Зав. груп.	Ладзь				
Проверил	Лазарева				
Исполнил	Клочков				

2.440 - 2.2 - 37КМ		
Опираение стропильных ферм на железобетонные колонны.	Стальная	Лист
Узлы 56, 57	Р	Листов
		1
ЦНИИпроектстальконструкция им. Мельникова		


Обозначение шва	Расчетное усилие	Длина шва l_w	Катет шва K_f , расчетная формула	Примечание
ШН	N, M, Q_c $M_Q = Q_c \cdot a_1$	$l_{wH} = 2h_7$	$\tilde{\tau}_{wH} = \sqrt{\left(\frac{Q_c}{\Sigma A_w}\right)^2 + \left(\frac{M+M_Q}{W_x} + \frac{N\delta}{A_{wH}}\right)^2} \leq R_w \gamma_w$	$\delta = \frac{A_7}{A_c}$, где A_c — площадь сечения стойки, A_7 — площадь стенки стойки, A_{wH}, A_{w12}, W_x — см. рис. 1 и 2 $\Sigma A_w = A_{wH} + A_{w12}$
	N, M, Q_c, Q_n $M_Q = Q_c \cdot a_1$	$l_{wH} = 2(h_7 - b_{1n} - 2c_n)$	$\tilde{\tau}_{wH} = \sqrt{\left(\frac{Q_c}{\Sigma A_w}\right)^2 + \left(\frac{Q_n}{\Sigma A_w} + \frac{N\delta}{A_{wH}} + \frac{M+M_Q}{W_x}\right)^2} \leq R_w \gamma_w$	
Ш12	N, M, Q_c	$l_{w12} = 2\left(\frac{b_7}{2} - t_7\right)$	$\sigma_{w12} = \frac{(1-\gamma)N}{A_{w12}} + \frac{M+M_Q}{W_x} \leq R_y$	Q_n учитывается только в местах расположения вертикальных связей по колоннам
	$M_Q = Q_c \cdot a_1$		$\sigma_{w12} = \frac{M+M_Q}{W_x} - \frac{(1-\gamma)N}{A_{w12}} \leq 0,85 R_y$	
	Q_c, Q_n		$\tilde{\tau}_{w12} = \frac{Q_c}{\Sigma A_w} \leq R_s; \tilde{\tau}_{w12} = \frac{Q_n}{\Sigma A_w} \leq R_s$	
Ш13	Q_8	$l_{w13} = 2(b_n - t_7)$	$K_{f13} = \frac{Q_8}{l_{w13} \beta R_w \gamma_w}$	Катет шва определяется расчетом только в местах расположения вертикальных связей по колоннам
Ш15	$1,5 F_c$ $N_c = \frac{M+Q_c a_1}{h_7}$	$l_{w15} = 85 \beta_f K_{f15}$	$K_{f15} = \sqrt{\frac{1,5 F_c + N_c}{340 \beta_f \beta R_w \gamma_w}}$	
Ш25	Q_c, Q_{cm}	$l_{w25} = 2(a_1 - 1)$	$K_{f25} = \sqrt{\left(\frac{Q_{cm} S_c}{2 J \beta R_w \gamma_w}\right)^2 + \left(\frac{Q_c}{2 l_{w25} \beta R_w \gamma_w}\right)^2}$	Q_{cm} — поперечная сила в опорной стойке S_c — статический момент инерции полки опорной стойки J — момент инерции сечения стойки
Ш26	$N, M, Q_c,$ $M_Q = Q_c \cdot a_1,$ Q_8	$l_{w26} = 2(b_n + l_n)$	$\tilde{\tau}_{w26} = \sqrt{\left(\frac{N+Q_c}{A_{w26}} + \frac{M+M_Q}{W_x}\right)^2 + \left(\frac{Q_8}{A_{w26}}\right)^2} \leq R_w \gamma_w$	A_{w26} и W_x — см. рис. 3 Q_8 и Q_n учитываются только в местах расположения вертикальных связей по колоннам.
			$\tilde{\tau}_{w26} = \sqrt{\left(\frac{N+Q_8}{A_{w26}} + \frac{M+M_Q}{W_x}\right)^2 + \left(\frac{Q_c}{A_{w26}}\right)^2} \leq R_w \gamma_w$	
	$N, M, Q_c,$ $M_Q = Q_c \cdot a_1,$ Q_n		$\tilde{\tau}_{w26} = \sqrt{\left(\frac{N+Q_c}{A_{w26}} + \frac{M+M_Q}{W_x}\right)^2 + \left(\frac{Q_n}{A_{w26}}\right)^2} \leq R_w \gamma_w$	
			$\tilde{\tau}_{w26} = \sqrt{\left(\frac{N+Q_n}{A_{w26}} + \frac{M+M_Q}{W_x}\right)^2 + \left(\frac{Q_c}{A_{w26}}\right)^2} \leq R_w \gamma_w$	
Ш27	$N_c = \frac{M+Q_c a_1}{h_7}$	$l_{w27} = 2b_n$	$K_{f27} = \frac{N_c}{l_{w27} \beta R_w \gamma_w}$	—
Ш28	$N_c = \frac{M+Q_c a_1}{h_7}$	$l_{w28} = 85 \beta_f K_{f28}$	$K_{f28} = \sqrt{\frac{N_c}{340 \beta_f \beta R_w \gamma_w}}$	—




- Общие указания приведены на докум. 01КМ.
- Условия применения данного узла определяются указаниями, приведенными на докум. 25КМ-31КМ, 36КМ, 37КМ.
- В узле стропильная ферма с поясами из широкополочных тавров показана условно.
- Рекомендации по расчету остальных деталей узла приведены на докум. 32КМ.

Зав. отд.	Беляев	ШН	2.440-2.2-38КМ		
Н. контр.	Ладзь	Ш12			
Гл. констр.	Шувалов	Ш13	Узел опирания стропильных и подстропильных ферм на колонну - вариант 2		
Гл. инж. гр.	Сорокина	Ш15			
Зав. групп.	Ладзь	Ш16	Стация Р Лист 1 Листов 1		
Проверил	Лазарева	Ш17			
Исполнил	Орлова	Ш18			


58




3-3




A



4-4




59




1. Общие указания приведены на докум. 01KM
2. Маркировка узлов приведена на докум. 02KM
3. Расположение отверстий для крепления связей показано условно.
4. Количество болтов в узлах показано условно.
5. Рекомендации по расчету приведены на докум. 42KM

1-1





2-2






2.440 - 2.2 - 39KM

				2.440 - 2.2-39KM			
Зав.отд.	Беляев	И.Б.		Рамное соединение стропильных ферм с поясами из широкополочных двутавров с колоннами. Узлы 58,59	Стадия	Лист	Листов
Н.контр.	Лазарь	И.Л.			Р		1
Гл.контр.	Шуваков	И.Ш.			ЦНИИпроектстальконструкция им.Мельникова		
Гл.инж.пр.	Сорокина	И.С.					
Зав.груп.	Лазарь	И.Л.					
Проверил	Лазарева	И.Л.					
Исполнил	Клочков	И.К.					

60




61




1. Общие указания приведены на докум. 01КМ
2. Маркировка узлов приведена на докум. 02КМ
3. Расположение отверстий для крепления связей показано условно.
4. Количество болтов в узлах показано условно.
5. Рекомендации по расчету приведены на докум. 42КМ




1-1



2-2







				2.440 - 2.2-40KM		
Зав.отд.	Беляев			Рамное соединение стропильных ферм с поясами из широкополочных двутавров с колоннами. Узел 60, 61		
Н.контр.	Ладз					
Гл.констр.	Шувалов			Стадия	Лист	Листов
Гл.инж.пр.	Сорокина			Р		4
Зав.груп.	Ладз			ЦНИИпроектстальконструкция им. Мельникова		
Проверил	Лазарева					
Исполнил	Клочков					





62

63



- 1. Общие указания приведены на докум. 01КМ
- 2. Маркировка узлов приведена на докум. 02КМ
- 3. Размер "а" приведен в таблице 2 на докум. 01КМ
- 4. Расположение отверстий для крепления связей показано условно.
- 5. Рекомендации по расчету узлов приведены на докум. 42КМ.





Зав. отд.	Беляев	М. В.
Н. контр.	Ладз	М. В.
Гл. констр.	Шувалов	М. В.
Гл. инж. пр.	Сорокина	М. В.
Зав. груп.	Ладз	М. В.
Пров. срисл.	Лазарева	М. В.
Исполнил	Клочков	М. В.

2.440 - 2.2 - 41КМ

Рамное соединение стропильных ферм с поясами из широкополочных тавров с колоннами.
Узлы 62, 63

Стадия	Лист	Листов
Р		1
ЦНИИпроектстальконструкций им. Мельникова		

Расчет опорных фасонок фермы для узлов 58...61						Проверка стенки колонны для узлов 58...65				
Сечение опорного раскоса	поз. 3 поз. 6			поз. 4	поз. 5	Нормальные напряжения		Касательные напряжения	Приведенные напряжения	
	Нагрузка	Расчетное усилие	t_3, t_6			σ_x	σ_y			τ_{xy}
двутавровое	F_c		$F_3 = F_6 = F_7$ $F_7 = A_5 R_5$ $A_5 = A_T - 2t_T(b_T - d_T - 2R)$	$t_3 = t_6 = \frac{0.5 F_5}{\ell_3 R_5}$	—	$t_5 \geq 0.8 K_{f9}$	$\frac{N_K}{A_n} + \frac{M}{J_n} y \leq R_y$	$\frac{N_K}{\ell_1 t_w} \leq R_y$	$\frac{Q_K \cdot S}{J t_w} \leq R_s$	$\sqrt{\sigma_x^2 - \sigma_x \sigma_y + \sigma_y^2 + 3 \tau_{xy}^2} \leq 1.15 R_y$, где $\tau_{xy} = \frac{Q_K}{t_w h_w}$
коробчатое		Запрещено условная площадь среза двутавра A_5	$t_3 = \frac{0.5 F_5}{\ell_3 R_5}$	$t_4 = \frac{0.25 F_5}{\ell_4 R_5}$	—	$N_K; M; Q_K$ — соответствующая комбинация усилий в сечении J_n — момент инерции сечения нетто S — статический момент (брutto) выделенной части сечения относительно нейтральной оси. A_n — площадь сечения колонны нетто				

Расчет опорного ребра (поз.1,7) и проверка полки колонны для узлов 58...61								
Пояс фермы	Нагрузка	Расчетная схема	Расчетное усилие					
			R_A	N_8	M_1	M_2	поз.7 поз.1	Проверка полки колонны
Верхний	$N_8 = \frac{M}{h_{\varphi}}$		$R_A = \frac{N_8}{2n}$	$\frac{2 R_A l_5^3}{a_7 (3 l_5^2 - a_7^2)}$	$\frac{R_A l_5 a_6 (l_5 + a_7)}{3 l_5^2 - a_7^2}$	$\frac{R_A a_6^2 (3 l_5 - a_6)}{3 l_5^2 - a_7^2}$	$t_7 \geq t_f$	$\frac{b M_1}{0.5 h_{t2} t_f^2} \leq R_y ; \quad \frac{b M_2}{(0.5 h_{t2} - a_{n6}) t_f^2} \leq R_y$
Нижний	F_c $N_n = \frac{M}{h_{\varphi}} + Q_c$		$R_A = \frac{N_n}{2n}$ n - количество болтов на одной стороне				$t_1 = \frac{F_c}{b_1 R_y} \geq t_f$	$\frac{b M_1}{c t_f^2} \leq R_y ; \quad \frac{b M_2}{(c - a_{n6}) t_f^2} \leq R_y$ где: c - минимальная из величин $2 a_6 + S$ или M_{min}

1. Детали рамного узла следует рассчитывать на наиболее невыгодную комбинацию усилий $M; N_k; Q_k; Q_c$.
2. Общие указания приведены на докум.ОПКМ.

Зав.отд.	Беляев	Лист
Н.контр.	Ладз	Лист
Гл.констр.	Шувалов	Лист
Гл.инж.пг.	Сорокина	Лист
Зав.груп.	Ладз	Лист
Проверил	Лазарева	Лист
Исполнил	Орлова	Лист

2.440 - 2.2-42KM


Рекомендации по расчету узлов 58...63

Сталля	Лист	Листов
Р	1	3

ЦНИИпроектстальконструкция им. Мельникова

Расчет опорного ребра (поз.1) и проверка полки колонны для узлов 62,63						Расчет опорной фанки стропильной фермы для узлов 62,63				
Нагрузка	Расчетная схема	Расчетное усилие				t_1^*	Проверка полки колонны	Расчетное усилие	Расчетная схема	поз.2. поз.3
		R_p	N_8	M_1	M_2					
F_c $N = \frac{M}{h_\phi} + Q_c$		$\frac{N_n}{2n} + \frac{N_n e_1}{2(n-1)m}$ <i>n - количество болтов одной стороны</i>	$\frac{e R_p l^3}{a_7 (3l^2 - a_7^2)}$	$\frac{R_p l a (l + a_7)}{3l^2 - a_7^2}$	$\frac{R_p a^2 (3l - a)}{3l^2 - a_7^2}$	$t_1 = \frac{F_c}{b, R_y}$ $t_1 = \sqrt{\frac{6 M_1}{C R_y}}$ $t_1 = \sqrt{\frac{6 M_2}{(C - d a_7) R_y}}$ <i>принимать большее из значений</i>	$\frac{6 M_1}{C t_1^2} \leq R_y$ $\frac{6 M_2}{(C - d a_7) t_1^2} \leq R_y$	F_c N_p		$t_2 \approx d_7$ $t_3 = t_2$ $\frac{N_p}{l_3 t_2} \leq R_s$ $\frac{F_c}{(l_1 - 1) t_2} \leq R_s$

Рекомендации по расчету болтов и накладок для узлов 62,63

Нагрузка		по вертикали							по горизонтали				
		Расчетное усилие	Усилие на один болт	Требуемая площадь сечения стержня болта	поз. 8		поз. 9	Примечание	Расчетное усилие	Количество болтов n	поз. 10		
					Проверка на прочность	Проверка на смятие					Проверка на прочность	Проверка на смятие	Проверка на устойчивость
$N_8 = \frac{M}{h_\phi}$	Крайний ряд	 Ц.т. болтового соединения	$N_8 = \frac{N_8}{n}$	$A = \frac{N_8}{2 R_{bs} \gamma_b}$	$t_8 \approx d_{12}$ $\frac{N_8}{t_8 \cdot l_8} \leq R_y$	$\frac{N_8}{d t_8} \leq R \gamma_b$	$t_9 = t_8$	Горизонтальное и вертикальное закрепление осуществлять на болтах одного диаметра	$N_{10} = \frac{N_8 (e_2 - x_1 - 0,5 t_{10})}{e_2}$	$n = \frac{N_{10}}{A R_{bs} \gamma_b}$	$t_{10} = \frac{N_{10}}{b_{10} R_y}$	$\frac{N_{10}}{d t_{10}} \leq R \gamma_b$	$\lambda = \frac{e_{10} \sqrt{12}}{b_{10}} \leq 120$ $t_{10} = \frac{N_{10}}{b_{10} \varphi R_y}$
$N_8 = \frac{M_A + M_{пр}}{h_\phi}$	Средний ряд	$N_8 = \frac{N_8 (z_1 + 0,5 t_{10})}{e_2}$	n - кол-во болтов в поз. 8			где: d - диаметр болта						где: d - диаметр болта	

* $c = 2a + S$ при $2a + S \leq m$
 $c = m$ при $2a + S > m$




Рис.1




Номер узла	Обозначение шва	Сечение опорного элемента	Расчетное усилие	Длина шва, ℓ_w	Катет шва K_f , расчетная формула	Примечание
58,59	ш1		$N_{ш1} = \gamma_1 N_R$	$\ell_{w1} = h_{T1} - 2(t_{T1} + R)$	$K_{f1} = 1,2 d_{T1}; F_{ш1} = 2 \ell_{w1} K_{f1} \beta \sqrt{(R_w \gamma_w)^2 - \left(\frac{N_{ш1}}{2 \ell_{w1} K_{f1} \beta}\right)^2}$	$\gamma_1 = \frac{d_{T1}(h_{T1} - 2t_{T1} - 2R)}{A_{T1} + 2\ell_3 t_4 + \ell_3 t_5}$
60,61			$F_{ш1}$			$\gamma_1 = \frac{d_{T1}(h_{T1} - 2t_{T1} - 2R)}{A_{T1} + \ell_3 t_3 + \ell_3 t_5}$
62,63		—	$N_R = \frac{M}{h_{\phi}} + Q_c; F_c$			
58,59	ш2		$N_{ш2} = \gamma_2 N_R; F_{ш2} = 0,5(F_c - F_{ш1})$	$\ell_{w2} = \ell_3$	$K_{f2} = \frac{1}{2 \ell_{w2} \beta R_w \gamma_w} \sqrt{F_{ш2}^2 + N_{ш2}^2}$	$\gamma_2 = \frac{\ell_3 t_3}{A_{T1} + 2\ell_3 t_4 + \ell_3 t_5}$
60,61			$N_{ш2} = 2\gamma_2 N_R; F_{ш2} = F_c - F_{ш1}$	$\ell_{w2} = 2\ell_3$		$\gamma_2 = \frac{\ell_3 t_3}{A_{T1} + \ell_3 t_3 + \ell_3 t_5}$
58,59	ш3		$N_{ш3} = 0,5 \gamma_3 N_R$	$\ell_{w3} = b_{T1} - d_{T1}$	$K_{f3} = \frac{N_{ш3}}{\ell_{w3} \beta R_w \gamma_w}$	$\gamma_3 = (1 - \gamma_1 - \gamma_2)$
60,61			$N_{ш3} = \gamma_3 N_R$	$\ell_{w3} = 2(b_{T1} - d_{T1})$		
58,59	ш4		$N_{ш4} = 0,5 \gamma_3 N_R; F_{ш4} = 0,5(F_c - F_{ш1})$	$\ell_{w4} = \ell_3$	$K_{f4} = \frac{1}{2 \ell_{w4} \beta R_w \gamma_w} \sqrt{F_{ш4}^2 + N_{ш4}^2}$	
58,59	ш5		—	$\ell_{w5} = 2\ell_3$	$K_{f5} = K_{f2}$	
60,61				$\ell_{w5} = a_2 + 5 \text{ см}$		
58,59	ш6		$N_p; N_{ш4}$	$\ell_{w6} = 2(a_3 + a_4)$	$K_{f6} = \frac{1}{\ell_{w6} \beta R_w \gamma_w} \sqrt{(N_p \cos \alpha + N_{ш4})^2 + (N_p \sin \alpha - F_{ш4})^2}$	a_3, a_4 см. рис. 1 лист 2
60,61	ш7		N_p	$\ell_{w7} = 2a_2$	$K_{f7} \leq 1,2 d_p$	$\Sigma A = \beta K_{f7} \ell_{w7} + \beta K_{f9} \ell_{w9}$ для предварительного расчета принять $K_{f7} = K_{f9} = 1,2 d_p$, при недостаточной несущей способности швов увеличить K_{f9}
	ш9		$0,5 N_{ш2}$	$\ell_{w9} = 2a_5$	$\tilde{\gamma} = \sqrt{\left(\frac{N_p \sin \alpha - 0,5 F_{ш2}}{\Sigma A}\right)^2 + \left(\frac{N_p \cos \alpha + 0,5 N_{ш2}}{\Sigma A}\right)^2} \leq R_w \gamma_w$	
	ш8		$N_{ш8} = b_p t_p R_y$	$\ell_{w8} = 2b_p - d_p$	$K_{f8} = \frac{N_{ш8}}{\ell_{w8} \beta R_w \gamma_w}$	
	ш10		$N_{ш10} = N_{ш8} \sin \alpha$	$\ell_{w10} = h_{T1} - t_{T1} - R - 5 \text{ см}$	$K_{f10} = \frac{N_{ш10}}{4 \ell_{w10} \beta R_w \gamma_w}$	
58...61	ш11	—	$N_{ш11} = \gamma_1 N_{ш3}; N_{ш} = \frac{M}{h_{\phi}}$	$\ell_{w11} = h_{T2} - 2(t_{T2} + R)$	$K_{f11} = \frac{N_{ш11}}{2 \ell_{w11} \beta R_w \gamma_w}$	$\gamma_n = \frac{d_{T2}(h_{T2} - 2t_{T2} - 2R)}{A_{T2}}$
62,63		—	$N_{ш} = \frac{N_R(z_T + 0,5 t_{T2})}{e_2} \text{ (см. докум. 44KM)}$	$\ell_{w11} \text{ (см. докум. 44KM)}$	$K_{f11} = \frac{N_{ш}}{2 \ell_{w11} \beta R_w \gamma_w}$	
58...61	ш12	—	$N_{ш12} = (1 - \gamma_{11}) N_{ш}$	$\ell_{w12} = 2b_{T2} - d_{T2}$	$K_{f12} = \frac{N_{ш12}}{\ell_{w12} \beta R_w \gamma_w}$	

Рекомендации по расчету швов III3, III4, III5, III6
приведены на докум. 44KM

2.440 - 2.2 - 42KM





Лист

3




64

65



- 1. Общие указания приведены на докум. 01КМ.
- 2. Маркировка узлов приведена на докум. 02КМ.
- 3. В фасонках фермы (поз. 1, 2) отв. $\phi 28$; в планках (поз. 3, 4) отв. $\phi 23$ под болты М20.
- 4. Размер "а" приведен в табл. 2 докум. 01КМ.
- 5. Расположение отверстий для крепления прогонов и связей показано условно.
- 6. Рекомендации по расчету приведены на докум. 44КМ.





Зав. отд.	Беляев	
Н. контр.	Ладз	
Гл. констр.	Шувалов	
Гл. инж. лп.	Сорокина	
Зав. груп.	Ладз	
Проверил	Лазарева	
Исполнил	Клочков	

2.440 - 2.2-43KM		
Рамное соединение стропильных ферм из парных уголков с колоннами. Узлы 64, 65.		
Стадия	Лист	Листов
Р		1
ЦНИИпроектстальконструкция им. Мельникова		

Номер узла	Обозначение шва	Расчетное усилие	Длина шва ℓ_w	Катет шва K_f расчетная формула
64, 65	Ш1	$N_H = \frac{M}{h_\phi} + Q_c; F_c$ $M = N'_H e_1 + F_c e_1$	$\ell_{w1} = \ell_1$	$K_{f1} = \sqrt{\left(\frac{F_c}{2\ell_{w1}\beta R_w \gamma_w}\right)^2 + \left(\frac{3M}{\ell_{w1}^2 \beta R_w \gamma_w} + \frac{N_H}{\ell_{w1}}\right)^2}$
	Ш2	$N_H = \frac{M}{h_\phi} + Q_c$	$\ell_{w2} = \ell_1$	$K_f = \frac{1}{2\ell_w \beta R_w \gamma_w} \sqrt{N_H^2 + F_c^2}$
	Ш3	F_c		
	Ш4	$N_2 = \frac{N_8(z + 0.5t_{10})}{e_2}$	ℓ_{w4}	$K_{f4} = \frac{N_2}{2\ell_{w4}\beta R_w \gamma_w}$
	Ш5	$N_2 = \frac{N_8(z + 0.5t_{10})}{e_2}$	$\ell_{w5} = \ell_{w4}$	$K_f = \frac{N_2}{2\ell_w \beta R_w \gamma_w}$
	Ш6	$N_2 = \frac{N_8(z + 0.5t_{10})}{e_2}$		
	Ш18	$N_{10} = \frac{N_8(e_2 - z_T - 0.5t_{10})}{e_2}$	$\sum \ell_{w18}$	$K_{f18} = \frac{N_{10}}{\sum \ell_{w18} \beta R_w \gamma_w}$
	Ш19	$N_{10} = \frac{N_8(e_2 - z_T - 0.5t_{10})}{e_2}$ где: $N_8 = \frac{M}{h_\phi}$ - для крайнего ряда $N_8 = \frac{M_H + M_{np}}{h_\phi}$ - для среднего ряда	$\sum \ell_{w19}$	$K_{f19} = \frac{N_{10}}{\sum \ell_{w19} \beta R_w \gamma_w}$
58...61	Ш13	$Q_K, N_8 = \frac{M}{h_\phi}$	$\ell_{w13} = h_{T2}$	$K_{f13} = \frac{1}{2\beta R_w \gamma_w} \sqrt{\left(\frac{Q_K S_f}{J}\right)^2 + \left(\frac{N_8}{\ell_{w13}}\right)^2}$
62...65		$Q_K, N_8 = \frac{N_8(z_T + 0.5t_{10})}{e_2}$	$\ell_{w13} = \ell_{w11}$ (узлы 62, 63) $\ell_{w13} = \ell_{w4}$ (узлы 64, 65)	
58...63	Ш14	$Q_K, N_H = \frac{M}{h_\phi} + Q_c$	$\ell_{w14} = \ell_1$	$K_{f14} = \frac{1}{2\beta R_w \gamma_w} \sqrt{\left(\frac{Q_K S_f}{J}\right)^2 + \left(\frac{N_H}{\ell_{w14}}\right)^2}$
64, 65		$Q_K; F_{w14} = \frac{F_c(R_K - R_f)}{R_K}$ $N_8 = \frac{M}{h_\phi} + Q_c$	$\ell_{w14} = \ell_1$	$K_{f14} = \frac{1}{2\beta R_w \gamma_w} \sqrt{\left(\frac{Q_K S_f}{J} + \frac{F_c}{\ell_{w14}}\right)^2 + \left(\frac{N_H}{\ell_{w14}}\right)^2}$
58...63	Ш15	$Q_K, F_{w15} = \frac{F_c(R_K - R_f)}{R_K}$	$\ell_{w15} = \ell_{w14}$	$K_{f15} = \frac{Q_K S_f}{2J\beta R_w \gamma_w} + \frac{F_{w15}}{2\ell_{w15}\beta R_w \gamma_w}$
	Ш16	F_c	ℓ_{w16}	$K_{f16} = \frac{F_c}{2\ell_{w16}\beta R_w \gamma_w}$
62, 63	Ш17	$N_H = \frac{N_8(e_2 - z_T - 0.5t_{10})}{e_2}$ где: $N_8 = \frac{M}{h_\phi}$ для крайнего ряда $N_8 = \frac{M_H + M_{np}}{h_\phi}$ для среднего ряда	$\ell_{w17} = h_w$	$K_{f17} = \frac{N_{10}}{2\ell_{w17}\beta R_w \gamma_w}$

Расчет опорных фасонков поз. 1.2 для узлов 64, 65

Расчетная схема	Расчетное усилие	$t_1; t_2$	$t_3; t_4$
	$N_2 = \frac{N_8(z + 0.5t_{10})}{e_2}$ $N_{10} = \frac{N_8(e_2 - z - 0.5t_{10})}{e_2}$	$t_2 = \frac{N_2}{\ell_2 R_y \gamma_c}$	$t_4 = t_2$ $t_4 \geq 0.8K_{f4}$
	$N_H = \frac{M}{h_\phi} + Q_c$ F_c N_p	$t_1 = \frac{N_p}{\ell_s R_s}; t_1 = \frac{F_c}{\ell_s R_s}$ $t_1 = \frac{N_H}{2K R_y \gamma_c}$ или $t_1 = \frac{N_H}{2h R_y \gamma_c}$	$t_3 = t_1$ $t_3 \geq 0.8K_{f1}$ t_1 - принимать большее из значений

$\gamma_c = 0.95$ при растяжении
 Q_K - поперечная сила в колонне,
 S_f - статический момент полки колонны,
 J - момент инерции сечения колонны,
 R_K - площадь сечения колонны,
 R_f - площадь полки колонны

Зав.отд.	Беляев		2.440 - 2.2-44KM		
Н.контр.	Ладзь				
Гл.констр.	Шувалов		Рекомендации по расчету узлов 64, 65		
Гл.инж.пр.	Сорокина				
Зам.груп.	Ладзь			Стадия	Лист
Проверил	Ладзь			Р	1
Исполнил	Орлова		ШИНПРОЕКТАЛКОНСТ-рукции им. Мельникова		